

RESUMEN TRABAJO DE GRADO

AUTORES:	
NOMBRE(S) LEIDY DANIELA	APELLIDOS RODRÍGUEZ SANTAFÉ
NOMBRE(S) GERALDIN	APELLIDOS SUAREZ BECERRA
FACULTAD: <u>DE INGENIERÍA</u>	
PLAN DE ESTUDIOS: TECNOLOGÍA EN O	BRAS CIVILES
DIRECTOR:	
NOMBRE(S) WILLIAM	APELLIDOS VERA ARIAS
TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): <u>ESTUD</u> DEL SALÓN COMUNAL Y PARQUE BIOS PERTENECIENTE A LA COMUNA 6 DE LA	SALUDABLE EN EL BARRIO EL DORADO
RESUMEN. Se crearon mecanismos estratégi	cos y técnicos para el diseño y construcción de
un salón comunal, Se hizo el levantamiento to	ppográfico tanto altimétrico como planimétrico
para determinar las diferentes alturas y el áre	ea del terreno, se realizó la caracterización de
suelos para determinar las propiedades físicas y	y mecánicas de los mismos, se realizó un diseño
arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosan	itario acorde a las condiciones del espacio de la
propuesta, asesorados por ingenieros de diferen	ntes ramas.
PALABRAS CLAVES: salón comunal, constru	ucción, diseño,. Levantamiento, técnicas
CARACTERÍSTICAS	
PÁGINAS: <u>88</u> PLANOS: ILUSTI	RACIONES: CD ROOM:1

ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL Y PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO EL DORADO, PERTENECIENTE A LA COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE CÚCUTA

LEIDY DANIELA RODRÍGUEZ SANTAFÉ GERALDIN SUAREZ BECERRA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERÍA
PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
2022

ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL Y PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO EL DORADO, PERTENECIENTE A LA COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE CÚCUTA

LEIDY DANIELA RODRÍGUEZ SANTAFÉ GERALDIN SUAREZ BECERRA

Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de Tecnólogo en Obras Civiles

Director
WILLIAM VERA ARIAS
Ingeniero

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERÍA
PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍA EN OBRAS CIVILES
SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2022





ACTA DE SUSTENTACION DE TRABAJO DE GRADO TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES

HORA: 11:00 A.M.

FECHA: 26/04/2022

LUGAR: FUNDADORES 103

JURADOS: ING. MIGUEL ANGEL BARRERA MONSALVE

ING. GERSON LIMAS RAMIREZ

TITULO DEL PROYECTO: "ESTUDIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL Y PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO EL DORADO, PERTENECIENTE A LA COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE CUCUTA"

DIRECTOR: ING. WILLIAM VERA ARIAS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: CODIGO NOTA

LEIDY DANIELA RODRIGUEZ SANTAFE 1921442 4.4 (aprobado)

GERALDIN SUAREZ BECERRA 1921428 4.4. (aprobado)

FIRMA DE LOS JURADIOS

CODIGO: 06679

MIGUEL A. BARRERA MONSALVE

CODIGO: 03878

GERSON LIMAS RAMIREZ

VoBo. ING. MARIA ALEJANDRA BERMON BENCARDINO COORDINADOR COMITÉ CURRICULAR

Maire Alejadur Bum Bulines

Tabla de contenido

	pág.
Introducción	10
1. Problema	11
1.1 Título	11
1.2 Planteamiento del problema	11
1.3 Formulación del problema	12
1.4 Justificación	12
1.5 Objetivos	12
1.5.1 Objetivo general	12
1.5.2 Objetivos específicos	12
1.6 Alcances y Limitaciones	13
1.6.1 Alcances	13
1.6.2 Limitaciones	14
1.7 Delimitaciones	14
1.7.1 Delimitación Espacial	14
1.7.2 Delimitación Temporal	14
1.7.3 Delimitación Conceptual	14
2. Marco referencial	16
2.1 Antecedentes	16
2.2 Marco Teórico	17
2.3 Marco Conceptual	19
2.4 Marco contextual	20
2.5 Marco Legal	28

3. Metodología	32
3.1 Tipo de investigación	32
3.2 Población y Muestra	32
3.2.1 Población	32
3.2.2 Muestra	32
3.3 Instrumentos para la recolección de datos e información.	32
3.3.1 Fuentes primarias	32
3.3.2 Fuentes secundarias	33
3.4 Técnicas de análisis y procesamiento de datos	33
3.5 Presentación de resultados	33
4. Contenido del proyecto	34
4.1 Topografía	34
4.1.1 Planimetría	34
4.2 Trabajo de Campo	35
4.3 Trabajo de Oficina	36
4.3.1 Altimetría	36
5. Caracterización de Suelos	41
5.1 Trabajo de Campo	42
5.1.1 Toma de Muestras	42
5.1.2 Trabajo de Laboratorio	42
6. Planos	59
7. Conclusiones	86
8. Recomendaciones	87

Referencias 88

Lista de tablas

	pág.
Tabla 1. Cartera Topográfica	37
Tabla 2. Cartera topográfica altimetría	39
Tabla 3. Ensayo de Humedad	51
Tabla 4. Clasificación de Suelos	53
Tabla 5. Límites de Atterberg.	55
Tabla 6. Resistencias al corte de un suelo	57
Tabla 7. Cantidades de Obra	64
Tabla 8. Análisis de Precios Unitarios (A.P.U)	66
Tabla 9. Presupuesto	83

Lista de figuras

	pág.
Figura 1. Ubicación de la obra.	21
Figura 2. Espacio determinado para la realización de la propuesta.	22
Figura 3. Trabajo de campo	36
Figura 4. Trabajo de Oficina	37
Figura 5. Planos Topográficas	40
Figura 6. Planos Arquitectónicos	60
Figura 7. Plano Estructural	61
Figura 8. Plano Eléctrico	62
Figura 9. Plano Hidrosanitario	63

Introducción

El presente proyecto consiste en los estudios técnicos para la construcción del salón Comunal y parque biosaludable. El proyecto a desarrollar con la Comunidad, se encuentra ubicado en el barrio El Dorado, Comuna 6, de la ciudad de Cúcuta, en el cual Lideraremos el proceso de los estudios técnicos para elaboración de estudio de suelos y diseño arquitectónico, conforme a la normatividad y especificaciones vigentes para proyectos de obras civiles.

Inicialmente, se tomó como iniciativa indagar con los habitantes, especialmente con los miembros de la administración del barrio las necesidades más prioritarias que tenía el sector. Con el trabajo anterior, apareció la necesidad de socializar con los habitantes del sector la inquietud de Construir el salón Comunal para la comunidad ya mencionada.

Además de los estudios y diseños anteriormente mencionados también se encuentra los estudios topográficos y el presupuesto general de la obra con sus respectivas cantidades de obra y su valor total, el cual se debe ajustar al momento de llevarse a cabo la obra.

La presente obra de ingeniería se concibe como un modelo de salón comunal utilizado para beneficio de la comunidad, proyectada a partir de factores determinantes de desarrollo social y económico.

Por esta razón, el salón comunal planteado en este proyecto atiende aspectos correspondientes a las necesidades de una comunidad que aspira a tener un recinto digno con todas las especificaciones técnicas y con mayor funcionalidad y comodidad..

1. Problema

1.1 Título

Estudios técnicos para la construcción del salón comunal y parque biosaludable en el barrio El Dorado, Perteneciente a la comuna 6 de La Ciudad de Cúcuta.

1.2 Planteamiento del problema

El proyecto a ejecutar es la Construcción del salón Comunal, la cual incluye un Salón de usos múltiples para desarrollar actividades sociales, culturales y parque biosaludable recreacionales, que beneficien a la comunidad del barrio El Dorado.

El presente se fundamenta en la necesidad que tiene la comunidad, en cuanto a la problemática referida por la falta de un espacio físico, su esfuerzo por resolver los problemas que aquejan al sector, a fin de decidir y llevar las soluciones a sus necesidades y realizar acciones dirigidas a beneficiar a familias de bajos recursos económicos como son los niños, adultos y ancianos con la finalidad de alcanzar el verdadero desarrollo sustentable, que permita dar respuesta a las dificultades que presenta la comunidad.

Coadyudaremos en el diseño de obras civiles en conjunto con arquitectos e ingenieros, en la ejecución, dirección y supervisión de obras, implementación de las especificaciones, y tendremos la obligación de aplicar la normatividad vigente, desde cualquier intervención o trabajo que realicemos como constructoras.

1.3 Formulación del problema

¿Cómo realizar el diseño del salón comunal y parque biosaludable del barrio el dorado, comuna 6 de la ciudad de Cúcuta?

1.4 Justificación

La solución para el diseño del salón comunal, es brindar a los miembros de la administración del barrio el dorado, a la comunidad y a sus habitantes, las herramientas necesarias para conocer cómo pueden desarrollar el potencial en ellos y los beneficios de su sector y mejorar sustancialmente su estilo y modo de vida, tomando en cuenta su valor agregado, capacidades intelectuales, conocimientos, logros, metas, todo esto seguido de los entes de control de la construcción y terminando con la satisfacción de necesidades sociales que integran a las comunidades en espacios únicos y acordados.

1.5 Objetivos

- **1.5.1 Objetivo general.** Construir un salón comunal y parque biosaludable en el barrio el dorado, municipio de Cúcuta, departamento de Norte de Santander.
- **1.5.2 Objetivos específicos.** Crear mecanismos estratégicos y técnicos para el diseño y construcción de un salón comunal.

- ✓ Realizar levantamiento topográfico tanto altimétrico como planimétrico para determinar las diferentes alturas y el área del terreno.
- ✓ Realizar la caracterización de suelos para determinar las propiedades físicas y mecánicas de los mismos.
- ✓ Realizar un diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario acorde a las condiciones del espacio de la propuesta, asesorados por ingenieros de diferentes ramas.
 - ✓ Calcular cantidades de obra, análisis de precios unitarios (APU), presupuesto general.

1.6 Alcances y Limitaciones

1.6.1 Alcances. El proyecto parte de la realización de un análisis del área y del estudio topográfico del terreno donde se ubica el barrio el dorado, lo que permitirá determinar la clasificación del suelo.

A partir de estos resultados se podrán realizar los diseños arquitectónicos y estructurales del salón comunal y parque biosaludable, con sus respectivos costos, presupuestos y la programación de obra para su posterior ejecución.

1.6.2 Limitaciones. Este proyecto estará sujeto a los estudios técnicos, no involucra cálculos estructurales, ni procesos constructivos.

1.7 Delimitaciones

- 1.7.1 Delimitación Espacial. Este proyecto se localizará en la Municipio de Cúcuta, Norte de Santander, Barrio El Dorado, perteneciente a la comuna 6.
- **1.7.2 Delimitación Temporal**. Este trabajo de grado se realizará durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre del 2022.
- 1.7.3 Delimitación Conceptual. Para abordar el tema de una arquitectura funcional, se fundamenta, como respuesta concreta tantoa los requerimientos cuantitativos y cualitativos de los grupos sociales de un lugar y tiempo determinado. Se respeta esta forma el derecho que tiene el hombre de habitar un sitio de la manera que sus rasgos socio-culturales lo determinen y por supuesto con las expresiones formal arquitectónicas que dichos rasgos implican.
 - ✓ Topografía Pre-diseños
 - ✓ Levantamientos Topográficos
 - ✓ Estudios de Suelos
 - ✓ Planos Arquitectónicos

- ✓ Presupuesto
- ✓ Infraestructura Caracterización de suelosPlanos

2. Marco referencial

2.1 Antecedentes

Agudelo, (1999). "Caracterización del suelo y levantamiento topográfico para el proyecto construcción de la sede socio-cultural de la Vereda Charo centro, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca".

Se trata de la realización del levantamiento topográfico, estudio y análisis del suelo en donde posteriormente con la ayuda del gobierno departamental de Arauca, se construirá la sede sociocultural para la Vereda Charro-Centro beneficiando cerca de 300 familias que tienen su asentamiento en el sector del proyecto.

Amaya, (1998). "Proyecto construcción Parque El Divino Niño", Barrio Diocesano, Municipio de Tibú. Universidad Francisco de Paula Santander.

Se realiza el estudio del proyecto partiendo con el levantamiento topográfico, el análisis de los suelos, análisis de precios unitarios, programación de la obra, programa de actividades, listado deprecios de materiales, mano de obra, cuadro de rendimientos y se entregan los planos respectivos.

Cáceres, (1996) "Estudio del Diseño para la construcción de la Escuela CarlosToledo Plata, Municipio de San José de Cúcuta". Tesis de Grado, Universidad Francisco de Paula Santander, Facultad de Ingenierías, Plan de Estudio de Tecnología en Obras Civiles. Se entrega en este trabajo la planeación para la construcción de la Escuela Carlos Toledo Plata, ubicada en el asentamiento humano que lleva el mismo nombre. Aquí, se realiza el levantamiento topográfico, se caracterizan los suelos y se entregan los planos con cantidades de obra calculada.

2.2 Marco Teórico

Un proyecto es un proceso que consta de un conjunto de actividades coordinadas y controladas, con fecha de inicio y terminación, que se emprenden para suministrar un producto que cumpla requisitos específicos, dentro de las restricciones de tiempo, costo y recursos. Un proyecto de construcción es el conjunto de antecedentes que permiten definir en forma suficiente la obra por realizar, que incluye los pliegos de condiciones, planos generales, especificaciones técnicas, los estudios, diseños y otros; el cual se divide en varios tipos.

Proyectos de edificación: Tiene como objetivo la construcción de un edificio que albergará uno o varios usos predeterminados. Tales como: Vivienda, Industria, Comercio, Servicios sanitarios y sociales, Cultura y educativos, Administración pública, Culto, Recreación.

Proyectos de infraestructura: Tienen como objetivo la construcción de elementos de gran importancia a nivel de comunicaciones, abastecimiento, seguridad, Donde encontramos: Carreteras, Puentes, Ferrocarriles, Terminales de transporte, Presas, Canales, Saneamiento básico, Minería, Electricidad, telefonía y gas.

Proyectos de urbanismo: Tienen por objeto la ordenación de un territorio que será intervenido en función a un planeamiento establecido en el desarrollo urbano. Define la propuesta urbanística enel nivel de más detalle, indica cómo serán las calles y los parques, así como las zonas verdes, los taludes o margen de protección; También define cómo y de qué manera se estructuran losservicios urbanos subterráneos o aéreos como: el alcantarillado, acueducto, gas, energía, teléfono, internet, etc.

Etapas de un proyecto de construcción:

Toma de decisiones: En el desarrollo de un proyecto de construcción se comienza con la toma de decisiones por parte del propietario, con la asesoría de consultores especializados, los cuales le ayudarán a que las decisiones tomadas sean las más convenientes. Para esta toma de decisiones espreciso tener en cuenta los siguientes puntos: Fijación de objetivos, estudios de pre factibilidad, programa arquitectónico, Selección del grupo de trabajo.

Estudios preliminares: Definido el programa arquitectónico y conformado el equipo de trabajo se hacen los estudios preliminares:

Estudios de mercado: Tiene como finalidad estudiar la demanda (en cuanto a cantidad y calidad) de las construcciones con mayor certeza que cuando esta demanda es supuesta. Una alternativa para hacer el estudio de mercado es a través de encuestas a la población. Es importante conocer lasituación y las tendencias del mercado porque la rápida venta del producto proporciona una mayor rentabilidad del capital invertido.

Estudios del lote: Adquirido ya el lote se realizan estudios de éste que pueden ser preliminares o definitivos y éstos son: Levantamiento Topográfico y Estudios de Suelos y Cimentación. Una vezdeterminado el levantamiento, es. Preciso realizar consultas con entidades oficiales como el Departamento Administrativo de Planeación (DAP), y la Curaduría Municipal; con el objeto de determinar si existen afectaciones por futuros proyectos o si no está incluido en los planos de la ciudad.

Otros factores a tener en cuenta:

- √ Factores económicos y financieros
- ✓ Factores físico-ambientalesFactores psico-sociales
- ✓ Factores funcionales Factores tecnológicos

2.3 Marco Conceptual

Área. Porción de un lote o terreno adecuado, disponible y necesaria para usos residenciales, comerciales o industriales.

Diseño. Se define como diseño arquitectónico a la disciplina que tiene por objeto generar propuestas e ideas para la creación y realización de espacios físicos. Mediante el diseño arquitectónico se planifica lo que será finalmente el edificio construido con todos los detalles, imagen de estética, sus sistemas estructurales y todos los demás sistemas que componen la obra.

Levantamiento Topográfico. Es el conjunto de operaciones que se necesita realizar para

poder confeccionar una correcta representación gráfica planimetría, o plano, de una extensión

cualquiera de terreno, sin dejar de considerar las diferencias de cotas o desniveles que presente

dicha extensión.

Presupuesto. Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una

actividad económica durante un período.

Suelo. Suelo es una capa que recubre la superficie terrestre, compuesta por trozos de rocas

de distinto tamaño y minerales procedentes de la meteorización y la erosión de la roca madre

(roca que forma la superficie terrestre), restos orgánicos (humus), aire y agua.

2.4 Marco contextual

Este proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Cúcuta, Norte de Santander,

Dirección: Calle 16 #6a-21 Barrio El Dorado.




Figura 1. Ubicación de la obra.




Figura 2. Espacio determinado para la realización de la propuesta.

Características generales del departamento de Norte de Santander

Norte de Santander es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está ubicado en la zona nororiental del país, sobre la frontera con Venezuela. Se localiza geográficamente entre los 06°56'42' y 09°18'01'' de latitud norte y los 72°01'13'' y 73°38'25'' de longitud oeste.

Forma parte de la Región Andina junto con los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Santander, Quindío, Risaralda, y Tolima, la más densamente poblada del país, donde reside más del 70% de la población colombiana. Importante a destacar es la

trascendencia histórica que tiene para el continente americano; en este departamento fue creada la Gran Colombia.

Geografía física

Tiene una extensión de 22.130 km2, que equivalen al 1.91% del millón ciento cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y un kilómetros cuadrados (1.159.871,41 km2) del territorio nacional. Limita al norte y al este con Venezuela, al sur con los departamentos de Boyacá y Santander, y al oeste con Santander y Cesar.

Norte de Santander tiene una geografía variada; compuesta por serranías, páramos, mesetas, llanuras y cerros, con municipios de diferentes alturas; esto lo hace inmensamente rico en paisajes y climas. A lo largo de su territorio lo recorren ríos y lagunas.

Está ubicado en la región nororiental de la República de Colombia sobre la Cordillera Oriental. Limita al norte y el oriente con Venezuela entre los 6° 58' y 9° 18' latitud N y los 72° 03' y 73° 35' de longitud O, al sur con los departamentos de Boyacá y Santander, departamento con el que también limita al occidente, así como con el Cesar.

Economía

Reviviendo nuestra historia, el Café fue el artífice principal del desarrollo económico del Valle deCúcuta y del Departamento, esta economía independiente generada por las relaciones comercialesa nivel mundial fue la primera en el país dentro de muchos aspectos como la cuna de

las leyes, primera región productora, consumidora y exportadora de café, la primera industria textil, electrificadora, telefónica, etc. Esta economía agroexportadora creo la necesidad de utilizar un medio eficiente de transporte como el ferrocarril, e hizo que la región creciera y lograra adquirir una independencia económica que parecía consolidarse con el tiempo, hasta que por distintos factores esta dinámica decayó y la región, así como la ciudad de Cúcuta, perdieron todo su protagonismo, es hora de volver a tomar ese rumbo y encaminarnos hacia un norte posible para todos.

Actualmente, el departamento Norte de Santander tiene una gran importancia para el país debidoa que es un puerto seco, su mayor característica es la relación de intercambio en los tres sectores de la economía regional y nacional (La extracción de Materias Primas, la Manufactura y los Servicios) por su ubicación geográfica estratégica en la zona de frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela y algunas Islas del Caribe.

El sector primario para el año 2000 representaba el 14,65% del PIB Departamental y para el año 2007 representó el 13,95% con una ligera disminución en la actividad total en términos relativos más no en su crecimiento, ya que esto se produjo por el crecimiento del sector secundario, siendo la actividad cafetera la que sufrió el mayor detrimento en su producción con un 35,23% en los últimos 8 años y por otra parte, un incremento importante en otros productos agrícolas en un 89,88% durante el mismo periodo.

El sector secundario tuvo un aumento del 212,75% del año 2000 al 2007, representado principalmente en la industria manufacturera, unas de las ramas de la actividad económica que mayor crecimiento y desarrollo aportó a la región fue la construcción de edificaciones pasando

de21.730 millones en el 2000 a 207.805 millones en el 2007 y un crecimiento de 96,67% en el sector terciario manteniendo su crecimiento en los ochos años.

El sector de mayor aporte al crecimiento del PIB, fue el industrial con una participación del 90,07% y una variación muy significativa de 182,1%.

Historia

Muchas divisiones territoriales se dieron antes de constituirse definitivamente el Departamento Norte de Santander, creado por la Ley 25 de julio 14 de 1910, que segregó del antiguo Departamento de Santander las provincias de Cúcuta, Ocaña y Pamplona, época en que gobernaba la Nación el General Rafael González Valencia. En 1810 nuestro país constaba de 13 provincias, para ese entonces, el actual territorio de Norte de Santander pertenecía una parte a la provincia de Pamplona y otra a la provincia de Santa Marta.

En 1810 nuestro país constaba de 13 provincias, para ese entonces, el actual territorio de Norte deSantander pertenecía una parte a la provincia de Pamplona y otra a la provincia de Santa Marta. En abril de 1850, época en que la República de la Nueva Granada nacía con 5 departamentos y 19provincias, Santander (de donde se segrega 60 años después Norte de Santander) nació como provincia, con San José de Cúcuta como capital. En 1857 se creó el estado soberano de Santandery su capital era Pamplona; a partir de diciembre de ese mismo año, la capital se trasladó a Bucaramanga.

Con la expedición de la Constitución Política de 1886 las provincias empezaron a denominarse departamentos. El Departamento aún era conocido como Santander y hacía parte de él lasprovincias de Cúcuta, Ocaña, Pamplona, Charalá, García Rovira, Guanentá, Soto, Socorro y Vélez. En 1905 fue dividido en dos y durante un tiempo Santander tuvo a Cúcuta, Ocaña, Río de Oro, Pamplona, García Rovira, Los Santos y Fortul como provincias.

El país sufrió una nueva división política en 1908, establecida por el General Reyes y a raíz de ello existió por un corto período el departamento de Cúcuta. En abril de 1910 nuevamente había cambios en la división política de Colombia. Los 34 departamentos creados en 1908 eran suprimidos y el país recobraba la división política vigente en 1905, con lo cual desaparece Cúcutacomo departamento y vuelve a depender de Bucaramanga, por un corto período, hasta la expedición de la Ley 25 de 14 de julio de 1910, con la cual nace el departamento del Norte de Santander con capital Cúcuta.

Población

Norte de Santander 1.332.000 habitantes (2013). Su capital es Cúcuta y está constituido por tiene 40 municipios agrupados en 6 subregiones, 2 provincias y un área metropolitana.

Características del municipio de Cúcuta

Cúcuta, oficialmente San José de Cúcuta, es la capital del departamento de Norte de Santander. Se encuentra situado en el nororiente del país, sobre la Cordillera Oriental de los Andes, cerca de la frontera con Venezuela. Cúcuta cuenta con una población aproximada de 750 mil habitantes tiene una longitud de 10 km de norte a sur y 11 de oriente a occidente. Está

constituida por 10 comunas. Es el epicentro político, económico, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico de Norte de Santander.

Como capital del departamento, alberga los órganos gubernamentales del orden departamental como la Gobernación de Norte de Santander y la Asamblea de Norte de Santander. El municipio es cabecera del Distrito Judicial de Cúcuta, el cual tiene competencia sobre 27 municipios de Norte de Santander, es sede del Tribunal Superior de Cúcuta que tiene administración en todo el departamento, además es asiento a nivel departamental para el Tribunal Administrativo, el Consejo Superior de la Judicatura y la seccional de la Fiscalía General de la Nación.

El desarrollo urbano ha excedido los límites administrativos y se ha extendido por los municipios cercanos que conforman el Área Metropolitana de Cúcuta, cuya población asciende a más de 850.000 habitantes. Las ciudades venezolanas de San Antonio y Ureña hacen parte de la conurbación, aunque no son parte oficial del área metropolitana. La ciudad está conectada por carreteras con Bogotá, Bucaramanga, Valledupar, Tunja y Cartagena de Indias y debido su posición fronteriza también con toda Venezuela. Su terminal aéreo es el Aeropuerto InternacionalCamilo Daza. La Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad FESC son las universidades propias de la ciudad.

En la ciudad se redactó y promulgó la Constitución de 1821, con la cual se creó la GranColombia, Estado libre y soberano, conformado los actuales países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. En 1821, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, y otros próceres de laindependencia se dieron cita en lo que hoy es Villa del Rosario para promulgar

dicha constituciónque oficialmente declaró a Colombia como república independiente. El Templo del Congreso o Templo Histórico, fue el lugar donde promulgó la constitución y el cual hoy está en ruinas debidoal Terremoto de 1875. El lugar hoy forma parte del Parque Grancolombiano, el cual también contiene la Casa Natal de Francisco de Paula Santander.

2.5 Marco Legal

LEY 743 DE 2002 (junio 5) por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal. El Congreso de Colombia Decreta: Titulo Primero Del Desarrollo De La Comunidad Artículo 1°.

Objeto. La presente ley tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes.

Artículo 2°. Desarrollo de la comunidad. Para efectos de esta ley, el desarrollo de la comunidad es el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y sociales, que integran los esfuerzosde la población, sus organizaciones y las del Estado, para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Artículo 3°. Principios rectores del desarrollo de la comunidad. El desarrollo de la comunidad se orienta por los siguientes principios: a) Reconocimiento y afirmación del

individuo en su derechoa ser diferente, sobre la base del respeto, tolerancia a la diferencia, al otro; b) Reconocimiento de la agrupación organizada de personas en su carácter de unidad social alrededor de un rasgo, interés, elemento, propósito o función común, como el recurso fundamental para el desarrollo y enriquecimiento de la vida humana y comunitaria, con prevalencia del interés común sobre el interés particular; c) El desarrollo de la comunidad debe construirse con identidad cultural, sustentabilidad, equidad y justicia social, participación social y política, promoviendo el fortalecimiento de la sociedad civil y sus instituciones democráticas; d) El desarrollo de la comunidad debe promover la capacidad de negociación y autogestión de las organizaciones comunitarias en ejercicio de sus derechos, a definir sus proyectos de sociedad y participarorganizadamente en su construcción; e) El desarrollo de la comunidad tiene entre otros, como principios pilares, la solidaridad, la capacitación, la organización y la participación.

Artículo 4°. Fundamentos del desarrollo de la comunidad. El desarrollo de la comunidad tiene lossiguientes fundamentos: a) Fomentar la construcción de comunidad como factor de respeto, tolerancia, convivencia y solidaridad para el logro de la paz, para lo que se requiere el reacomodo de las prácticas estatales y la formación ciudadana; b) Promover la concertación, los diálogos y los pactos como estrategias del desarrollo; c) Validar la planeación como instrumento de gestión del desarrollo de la comunidad; d) Incrementar la capacidad de gestión, autogestión y cogestión de la comunidad; e) Promover la educación comunitaria como instrumento necesario para recrear y revalorizar su participación en los asuntos locales, municipales, regionales y nacionales; f) Promover la construcción de organizaciones de base y empresas comunitarias; g) Propiciarformas colectivas y rotatorias de liderazgo con revocatoria del mandato.

Artículo 5°. Los procesos de desarrollo de la comunidad, a la luz de sus principios y fundamentos, requieren para su desenvolvimiento la creación y consolidación de organizaciones comunitarias, entendidas como el medio adecuado para fortalecer la integración, autogestión, solidaridad y participación de la comunidad con el propósito de alcanzar un desarrollo integral para la transformación positiva de su realidad particular y de la sociedad en su conjunto.

Institucionalización de la Acción Comunal en Colombia. En Colombia, como programa oficial sepromulga por el gobierno del Presidente Alberto Lleras Camargo la ley 19 de 1958, en algunosde cuyos artículos se institucionaliza a las Juntas de Acción Comunal. En todo caso es larespuesta al clima del conflicto interno, denominado "violencia" que se prolonga con sus múltiples características hasta nuestros días.

En este proceso a la caída del gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, se conforma el denominado "Frente Nacional" apoyado por la reforma constitucional como materia del plebiscito de 1957. Este hecho político instauró la paridad bipartidista tradicional, limitando los espacios democráticos, pero abriendo un camino a la reconciliación de la lucha interpartidista. Esta es la razón para que inicialmente la acción comunal se, se pusiera el ropaje bipartidista.

En 1964 el sistema de acción comunal padece una crisis estructural y funcional que no deja plasmar los objetivos del mismo, para beneficio del campo y la ciudad. Años después el Presidente Betancourt expresó en su momento "Cuando el frente nacional formuló los planes de acción comunal, se dijo con razón que no se trataba de ninguna innovación sino de una vuelta a formas de inter colaboración que la vorágine de la política violenta hizo entrar en decadencia "Carlos Lleras manifestó "que el gobierno no lo puede hacer todo, justificando el optimismo

sobre la conciencia que las personas tienen entorno a la acción comunal, que la entienden como instrumento de desarrollo y de solidaridad humana, es un factor de progreso en los barrios y veredas sobre todo en las más necesitadas".

No puede desconocerse que la acción comunal, para que sea positiva y no se frustre del esfuerzo coordinado de las comunidades, necesita del estímulo oficial de sus orientaciones, recursostécnicos y financieros. La acción comunal hay que limpiarla de toda injerencia politiquera para que pueda cumplir su misión social.

3. Metodología

3.1 Tipo de investigación

La metodología que se empleara en el desarrollo del presente proyecto es descriptiva, efectuando un trabajo de campo y de oficina que permitirá la recolección e interpretación de la información, permitiendo de esta manera realizar los estudios técnicos para el proceso de la construcción de un salón comunal y parque biosaludable.

3.2 Población y Muestra

- **3.2.1 Población.** La población, objeto de estudio del presente proyecto; está integrado por una comunidad del barrio el dorado que cuenta con 700 habitantes.
- **3.2.2 Muestra.** Ya que el predio se encuentra ubicado en el barrio el dorado, serán los habitantes de la muestra de este proyecto; siendo ellos los principales beneficiados con esta adecuación.

3.3 Instrumentos para la recolección de datos e información.

3.3.1 Fuentes primarias. Para la recolección de información se utilizarán fotografías, formatos y cartas topográficas que permitan suministrar datos para los prediseños finales; además se aplicara una encuesta para la socialización de la propuesta entre la comunidad.

3.3.2 Fuentes secundarias. Se tomará como guía algunos trabajos de grado relacionados con eltema y bibliografía relacionada con la clasificación de suelos, topografía y costos.

3.4 Técnicas de análisis y procesamiento de datos.

Se limitará a los datos que arroje el resultado del análisis de suelos y los datos obtenidos del levantamiento topográfico.

3.5 Presentación de resultados.

Los datos obtenidos en el levantamiento topográfico, y el análisis de los suelos efectuados en el laboratorio de Suelos Civiles de la Universidad Francisco de Paula Santander, se presentarán en tablas, cuadros y formatos diseñados especialmente para tal fin.

4. Contenido del proyecto

4.1 Topografía

La topografía es una ciencia geométrica dedicada a la representación gráfica de la superficie terrestre. Es la disciplina que estudia los principios y procedimientos que nos permiten ilustrar las formas, detalles y elementos de la Tierra, tanto los naturales como los creados por el ser humano.

Los estudios topográficos son muy importantes para otras disciplinas, como la agrimensura, la arquitectura, la arqueología, la geografía, la espeleología, la cartografía, la minería, la oceanografía y un enorme compendio de ingenierías.

Es especialmente útil a la hora de edificar o hacer obras de ingeniería civil, ya que básicamente la topografía se ocupa de describir fielmente la realidad física inmóvil de un lugar determinado, sea éste una ciudad, un campo o un valle entre montañas.

4.1.1 Planimetría. La Planimetría puede entenderse como una parte de la topografía dedicada al estudio de los métodos que se ponen en marcha para lograr representar una escala y detalles de un terreno sobre una superficie plana. Esto hace que la planimetría prescinde del relieve y la altitud para lograr una representación en dirección horizontal.

4.2 Trabajo de Campo

La metodología usada para realizar el levantamiento planimétrico y altimétrico fue mediante diferentes pasos como centrado y nivelación de la estación total, orientación del levantamiento y observación de puntos.

Primero se localizó el mojón llamado DELTA 1, en donde se instaló la estación total, alineando su mira óptica con el centro de la placa del punto y así iniciar el levantamiento con el método de radiación por ceros atrás el cual es un procedimiento geométrico, es decir los usos de figuras llamadas polígonos o poligonales.

En este proyecto de utilizo el método de poligonal cerrada el cual consiste en" establecer puntos de control y puntos de apoyo para el levantamiento de detalles, los cuales forman una sucesión de líneas quebradas, conectadas entre sí en los vértices y así determinar la posición de los vértices de una poligonal en un sistema de coordenadas rectangulares planas" Cada vez que se instaló el equipo en un delta (punto transitorio visible con otro, para elaborar una red de apoyo), se observó al punto o delta inmediatamente anterior para ubicar ceros atrás, es decir, el punto de partida o norte falso, para tomar los ángulos tanto horizontales como verticales que sean necesarios de acuerdo a los detalles que se encuentren, dándoles posteriormente coordenadas propias a los mismos.

4.3 Trabajo de Oficina

4.3.1 Altimetría. Se denomina altimetría a la rama de la topografía especializada en la medición de la altura. Cabe recordar que la topografía es la disciplina que se encarga de la descripción detallada de las superficies.

También conocida como hipsometría, la altimetría abarca diversos procesos, metodologías y técnicas para la determinación y la representación de la altura de un punto, teniendo en cuenta un cierto plano de referencia. De esta manera, la altimetría posibilita la representación del relieve.



Figura 3. Trabajo de campo




Figura 4. Trabajo de Oficina

Tabla 1. Cartera Topográfica

NUMERO	ESTE	NORTE	DESCRIPCIÓN
1	841499,81	1364593,4	D1
3	841494,208	1364588,218	D2
4	841493,441	1364578,153	VERTICE
5	841493,467	1364578,242	PN
6	841484,241	1364590,497	VERTICE
7	841484,242	1364590,497	VERTICE
8	841492,937	1364593,607	VERTICE
9	841489,439	1364603,318	VERTICE
T	841496,628	1364601,923	T
10	841487,49	1364605,347	POSTE
11	841489,383	1364603,369	VERTICE
12	841494,19	1364594,247	POSTE

NUMERO	ESTE NORTE		DESCRIPCIÓN	
13	841494,426	1364594,362	POSTE	
14	841487,401	1364605,442	PN	
15	841490,819	1364603,838	PN	
16	841501,368	1364587,768	PN	
17	841499,818	1364579,349	PN	
18	841506,096	1364586,057	PN	
19	841498,563	1364596,161	PN	
20	841494,26	1364594,403	PN	
21	841500,477	1364570,566	PN	
22	841517,149	1364585,715	PN	
23	841518,264	1364589,397	PN	
24	841523,435	1364588,158	PN	
25	841522,29	1364584,204	PN	
26	841490,629	1364604,292	PN	
100	841507,658	1364623,805	PN	
101	841506,368	1364618,521	PN	
102	841493,446	1364622,739	POSTE VIA	
103	841484,558	1364617,087	POSTE VIA	
104	841485,672	1364625,606	POSTE	
105	841485,656	1364625,674	PN	
106	841493,792	1364622,483	PN	
107	841474,046	1364618,685	PN	
108	841473,802	1364618,72	PN	
109	841474,062	1364618,714	PN	
110	841475,736	1364608,183	PN	
111	841490,959	1364611,476	PN	
112	841482,482	1364596,128	PN	
113	841480,889	1364595,562	PN	

Tabla 2. Cartera topográfica altimetría

CARTERA TOPOGRÁFICA ALTIMETRÍA				
NUMERO	СОТА	DESCRIPCIÓN		
1	332,3	D1		
3	332,562	D2		
4	332,199	VERTICE		
5	332,401	PN		
6	332,697	VERTICE		
7	332,696	VERTICE		
8	332,68	VERTICE		
9	333,279	VERTICE		
T	332,759	T		
10	333,339	POSTE		
11	333,275	VERTICE		
12	332,721	PN		
13	339,273	PN		
14	340,054	PN		
15	333,233	PN		
16	332,135	PN		
17	332,018	PN		
18	331,816	PN		
19	332,479	PN		
20	332,521	PN		
21	331,922	PN		
22	331,397	PN		
23	331,44	PN		
24	331,213	PN		
25	331,209	PN		
26	332,936	PN		
100	333,256	PN		
101	333,238	PN		
102	332,525	PN		
103	333,108	PN		
104	332,057	PN		
105	338,581	PN		
106	342,778	PN		
107	335,65	PN		
108	344,118	PN		
109	334,011	PN		
110	333,739	PN		
111	333,096	PN		
112	336,59	PN		

CARTERA TOPOGRÁFICA ALTIMETRÍA			
NUMERO	COTA	DESCRIPCIÓN	
113	336,604	PN	




Figura 5. Planos Topográficas

5. Caracterización de Suelos

Una clasificación de suelos pretende, en primera instancia, la identificación de un suelo cualquiera de acuerdo a sus propiedades y características más elementales. Estas son, al parecer, las cualidades y cantidades granulométricas y las características de plasticidad y consistencia, dada la enorme influencia que tiene el contenido de humedad de estas propiedades fundamentales de un suelo.

En toda obra de construcción, ya sea viviendas o edificios a menudo es necesario conocer las propiedades físicas y mecánicas del suelo, y su composición estratigráfica, es decir las capas o estratos de diferentes características que lo componen en profundidad, y por cierta ubicación de napas de agua (freáticas), si las hubiere.

Existen dos sistemas de clasificación de suelo a los cuales son el Sistema Unificado (U.S.C) y el Sistema o clasificación de la A.A.S.H.T.O.

De acuerdo a las características de la resistencia y la deformación que tenga se determinan o sugieren los tipos de fundación a emplear, y las cotas probables donde arranquen las mismas en función de las características de los suelos y las tensiones admisibles de los mismos.

APIQUES. Ubicación de los apiques y toma de muestras. En este caso la ubicación del apique se hace teniendo en cuenta los lugares donde se va a realizar la construcción, para el caso de este proyecto donde se realizaran en la construcción y el lote existentes.

Teniendo ubicado el apique se traza o dibuja una cuadrado de un metro por un metro y con pica y pala se remueve el suelo, hasta llegar a una profundidad de dos (2.00) metros aproximadamente; para la toma de muestra se sacaron dos una a 1.50 ms de profundidad y otra casi a los dos metros.

Las muestras sacadas para analizar deben ser empacadas en bolsas plásticas y cerrándolas muy bien para evitar que entre aire y seque el suelo, haciéndole perder humedad natural.

5.1 Trabajo de Campo

Se hace un recorrido identificando puntos estratégicos donde se puedan hacer los apiques teniendo en cuenta el diseño a plantear, se inspecciona la zona y se identifican 2 zonas que es donde van a recibir una mayor carga en cuestión de la estructura.

- **5.1.1 Toma de Muestras.** Se hicieron 2 apiques a una profundidad de 1 metro la cual se extraen 20 kilos por apique, se hace su embalaje para evitar la pérdida de humedad mientras son llevadas al laboratorio de suelos de la universidad.
- **5.1.2 Trabajo de Laboratorio.** Ensayo de humedad. La humedad natural no es más que la relación que existe entre la parte solida del suelo y la cantidad de agua que puedan contener

dichas partículas, ya sea entre las partículas que componen el suelo o en las porosidades que estas posean.

En el campo de la ingeniería civil es de vital importancia conocer dicho valor, puesto que el contenido de agua que posea una muestra de suelo puede hacer que varíe desde poco a muy considerable la consistencia del suelo. También hay que tener en cuenta estos estudios para determinar el estado al que se pueda encontrar el suelo de forma natural y como puede variar frente a fenómenos externos.

Para determinar la humedad de la muestra de suelo se llevaron a cabo los siguientes pasos:

- ✓ Se tomaron 3 frascos los cuales fueron pesados en la balanza.
- ✓ Con cada una de las muestras a diferentes profundidades se llenaron 3 frascos.
- ✓ Fueron tomados los pesos de los frascos llenos con las muestras.
- ✓ Los frascos se introducen en el horno, para dejarles durante mínimo 24 horas con una temperatura de 110°C
- ✓ Se retiran los frascos pasado el tiempo requerido, y se pesan los frascos llenos de la muestra de suelo seco.

Clasificación. Para la clasificación de esta muestra se hicieron tres laboratorios para determinar el tipo de suelo y sus características; estos laboratorios fueron: Limites de Atterberg, Lavado sobre tamiz #200 y Granulometría.

Límites de Atterberg. Las propiedades de un suelo formado por partículas finamente divididas, como una arcilla no estructurada dependen en gran parte de la humedad. El agua forma una película alrededor de los granos y su espesor puede ser determinante del comportamiento diferente del material. Cuando el contenido de agua es muy elevado, en realidad se tiene una suspensión muy concentrada, sin resistencia estática al esfuerzo cortante; al perder agua va aumentando esa resistencia hasta alcanzar un estado plástico en que el material es fácilmente moldeable; si el secado continua, el suelo llega a adquirir las características de un sólido pudiendo resistir esfuerzos de compresión y tensión considerable.

Arbitrariamente Atterberg marcó las fronteras de los cuatro estados en que pueden presentarse los materiales granulares muy finos mediante la fijación de los límites siguientes: Líquido (L.L), Plástico (L.P.), y de contracción (L.C.) y mediante ellos se puede dar una idea del tipo de suelo en estudio.

El límite líquido es la frontera entre el estado líquido y el plástico; el límite plástico es la frontera entre el estado plástico y el semi-sólido y el límite de contracción separa el estado semi-sólido del sólido. A estos límites se les llama límites de consistencia.

Límite líquido (LL): Es la humedad en la cual al hacer una ranura en una muestra colocada en el aparato de Casagrande y darle exactamente 25 golpes se cierran las dos partes del suelo,

mínimo 12 mm longitudinalmente, si se cierran con menos de 25 golpes, la humedad es mayor que le límite líquido, y si se cierran con más de 25 golpes la humedad es menor que el límite líquido.

El procedimiento para obtener el límite líquido es según la norma ASTM D423-66.

Equipo Utilizado:

- ✓ Cazuela de Casagrande. Consiste esencialmente en una coca de bronce de forma y dimensiones normalizada.
 - ✓ Herramienta acanaladora o ranurador.
 - ✓ Tara para determinar humedad.

Se seca el suelo al aire, se tritura y luego se toman unos 200 gramos de la fracción de la muestra que pasa el tamiz N° 40. Esta muestra se echa en un recipiente adecuado y se le agrega agua hasta obtener una humedad menor que el límite liquido (o sea que en aparato de Casagrande se cierra la ranura con más de 25 golpes).

Luego se mezcla bien el suelo y se amasa hasta que presente una consistencia de una masa espesa y suave; esta última operación se debe hacer con cuidado para que la humedad quede bien homogénea en la muestra.

Luego de inspeccionar que el aparto de Casagrande este en buenas condiciones de trabajo, se coloca parte del suelo en la coca de bronce del mismo, llenándola aproximadamente en un tercio del total.

Después se sostiene la coca con la mano y usando la espátula para mezclar y extender el material, se enrasa para obtener una superficie alisada, teniendo en cuenta que la superficie del suelo quede paralela a la base del aparato de Casagrande, y con un espesor de 10 a 12mm.

Luego usando la herramienta ranuradora, se divide el suelo con un trazo firme a lo largo del eje de simetría del aparto, de modo que se forme un surco claro y bien definido de dimensiones adecuadas; lo anterior se logra manteniendo el acanalador perpendicular a la superficie de la coca.

Límite Plástico (LP): Es la humedad en la cual al hacer con la muestra un cilindro o bastoncito que al llegar exactamente a 3 mm de diámetro, se agrieta; si se agrieta antes de llegar a los 3 mm la humedad es menor que el límite plástico y si al llegar a ellos no se ha agrietado, la humedad es mayor que el límite plástico.

El procedimiento para obtener el límite plástico se realiza según la norma ASTM D424 – Equipo Utilizado:

✓ Placa de vidrio esmerilado

Se usa parte de la muestra preparada para la determinación de límite líquido, o bien se toma muestra fresca en las mismas condiciones.

Tomando la muestra se le agrega suelo seco o agua hasta obtener una consistencia tal que el material no se adhiera a las manos y se deje trabajar, o sea hasta obtener una humedad ligeramente mayor que el limite plástico. Luego se toma una pequeña porción de la muestra y se hace rodar con la palma de la mano sobre cualquier superficie lisa, por ejemplo un vidrio esmerilado, hasta formar unos pequeños bastoncitos o cilindros; se cambian constantemente de sitio con el objeto de que pierdan humedad y se cortan los extremos del cilindro, ya que estos puntos acumulan humedad, con este proceso el cilindro se hace cada vez más rígido y se lleva hasta un diámetro aproximado de 3mm; si al llegar a este diámetro el cilindro se agrieta se le determina la humedad, y esta corresponde al límite plástico.

Se coloca inmediatamente el cilindro desmoronado o agrietado en una caja metálica, se pesa y se seca para calcular su humedad. Si al llegar al diámetro de 3 mm el cilindro no se ha agrietado, se amasa y se hace rodar. Se debe hacer el ensayo varias veces con el objeto de que exista algún modo de comprobación, y se puede obtener promedio.

Índice Plástico (IP): Es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico y representa la extensión en la cual un suelo es plástico. Tiene su principal aplicación en la carta de plasticidad, que es un gráfico de LP vs. LL y que sirve para clasificarlos suelos.

Lavado sobre tamiz #200. Todos los sistemas de clasificación utilizan el tamiz N°. 200 como punto divisorio; las clasificaciones se basan generalmente en términos de la cantidad

retenida o la cantidad que pasa a través de tamiz N° 200. Ocasionalmente es deseable conocer la escala aproximada de partículas de suelo menores que el tamiz N° 200.

La muestra se coloca sobre el tamiz N° 200 y se procede a lavarla cuidadosamente a través de él, utilizando para ello agua común, hasta que esta salga totalmente limpia; es necesario ser muy cuidadoso en este proceso para evitar daños en el tamiz y pérdida de suelo que eventualmente salpica fuera de él.

Verter cuidadosamente el material con ayuda de agua en una capsula de porcelana o recipiente similar para ser llevada posteriormente a la estufa y obtener de esta forma su secado de acuerdo a las normas. Una vez seca la muestra, se pesa el conjunto; capsula de porcelana y suelos seco, cuyo peso deducido, corresponde al peso original de la muestra.

Cuando la muestra retenida en el tamiz N° 200 (muestra seca), presenta un porcentaje menor del 50%, no se hace necesario hacerla pasar por una serie de tamices o mallas ya que el material presenta altas características finas. Cuando ya se han determinado los límites de consistencia y los respectivos análisis granulométricos, procedemos a realizar la clasificación del suelo, a través de los dos sistemas mencionados anteriormente, sistema unificado (U.S.C), y por la A.A.S.H.T.O.

Resistencias al corte de un suelo. (Método de compresión inconfinada) El ensayo de compresión inconfinada se utiliza ampliamente porque constituye un método rápido y economice de obtener aproximadamente la resistencia al corte de un suelo cohesivo. De paso, de debería destacarse que mientras los resultados del experimento de compresión inconfinada pueden tener

poca confiabilidad, existen muy pocos métodos de ensayo que permitan resultados mucho mejores, a menos que se refinen considerablemente los procedimientos y esfuerzos del experimento. Los resultados de resistencia al corte a partir de ensayos de compresión inconfinada son razonablemente confiables si se presentan adecuadamente y se reconoce que el experimento tiene ciertas deficiencias.

Las muestras de suelos se prueban hasta que la carga en la muestra comience a decrecer o hasta que por lo menos se haya desarrollado una deformación unitaria de 20%.

El procedimiento para obtener resistencia al corte mediante presión inconfinada se realiza según la norma ASTM 2166 – 66 y AASHTO T208 – 70.

Equipo Utilizado:

- ✓ Molde y martillo de proctor modificado.
- ✓ Máquina de presión inconfinada.
- ✓ Tubo de acero de ±2"

Los primero que debemos hacer es tener la muestra con una humedad igual al límite plástico, si es necesario se le adiciona agua; seguido de esto se arma el molde de proctor se agregan 3 capas dándole 25 golpes a cada capa, de esta forma se asegura que la muestra este bien compactada.

Ahora mediante la ayuda de un gato hidráulico introducimos el tubo de acero para sacar una muestra cilíndrica, desmoldamos y cortamos la muestra de tal manera que tenga de alto dos veces y medio su diámetro; teniendo la muestra lista medimos y pesamos.

Teniendo lista la muestra se pone en la máquina de presión inconfinada, se establece en cero en el equipo de carga y se establece el cero en el deformímetro. En este momento es necesario aplicar una carga muy pequeña sobre la muestra.

Prender la máquina y tomar lecturas en los deformímetros de carga y deformación cada 10, 25, 50, 75, 100 y de aquí en adelante cada 50, hasta que suceda uno de los siguientes:

La carga sobre la muestra decrece significativamente.

La carga se mantiene constante por cuatro lecturas.

La deformación sobrepasa significativamente el 20% de la deformación unitaria.

Seguido de esto se saca en una tara y se deja en el horno 24 horas, una vez pasado el tiempo se pesa nuevamente.

Tabla 3. Ensayo de Humedad



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER LABORATORIOS DE SUELOS CIVILES

HUMEDAD NATURAL

SECTOR:	BARRIO EL DORADO				
LOCALIZACIÓN :	Municipio Cucuta (N. de S.) APIQUE No.: 1				
PROFUNDIDAD:	1,00 metros MUESTRA No. : 1				
DESCRIPCIÓN:	Limo con algo de arena, no plastico, color marron				

No.recipiente	277	269	237
Whumedo+Wrecipiente	216,76	223,52	237,27
Wseco+Wrecipiente	207,26	213,49	226,16
Wrecipiente	90,05	90,14	89,93
Humedad (%)	8,11	8,13	8,16
Humedad Promedio(%)	8,13		

OBSERVACIONES



HUMEDAD NATURAL

SECTOR:	BARRIO EL DORADO				
LOCALIZACIÓN :	Municipio Cucuta (N. de S.) APIQUE No.: 2				
PROFUNDIDAD :	1,50 metros MUESTRA No. : 1				
DESCRIPCIÓN:	Arcilla con trazas de arena, plasticidad media, color marron				

No.recipiente	284	246	240
Whumedo+Wrecipiente	191,33	236,53	197,80
Wseco+Wrecipiente	185,23	225,23	195,25
Wrecipiente	73,35	89,14	75,83
Humedad (%)	5,45 8,30 2,14		2,14
Humedad Promedio(%)	5,30		

OBSERVACIONES

000111		

Tabla 4. Clasificación de Suelos




GRANULOMETRIA - CLASIFICACIÓN

SECTOR:	BARRIO EL DORADO				
LOCALIZACIÓN:	Municipio Cucuta (N. de S.) APIQUE No.: 1				
PROFUNDIDAD:	1,00 metros MUESTRA No. : 1				
DESCRIPCION:	Limo con algo de arena, no plastico, color marron				

PESO INICIAL: 500 PESO DESPUÉS DE LAVAR: 110,66

TAMIZ No.	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RETENIDO ACUMULADO	% QUE PASA		
3"	0,00	0,00	0,00	100,00		
2 1/2 "	0,00	0,00	0,00	100,00		
2 "	0,00	0,00	0,00	100,00		
1 1/2 "	0,00	0,00	0,00	100,00	CLASIF	FICACIÓN
1 "	0,00	0,00	0,00	100,00	AASHTO	A-4
3/4 "	0,00	0,00	0,00	100,00	I.G.	8
1/2 "	0,00	0,00	0,00	100,00	U.S.C.	ML
3/8 "	0,00	0,00	0,00	100,00	GRAVA	0,19
No. 4	0,93	0,19	0,19	99,81	ARENA	21,95
No. 8	0,66	0,13	0,32	99,68	FINOS	77,87
No.10	0,80	0,16	0,48	99,52		
No. 16	4,28	0,86	1,33	98,67	I.P.	N.P.
No. 20	2,69	0,54	1,87	98,13		
No. 30	4,46	0,89	2,76	97,24		
No. 40	3,53	0,71	3,47	96,53		
No. 60	11,91	2,38	5,85	94,15		
No. 100	21,71	4,34	10,19	89,81		
No. 200	59,69	11,94	22,13	77,87		
FONDO	389,34	77,87	100,00	0,00		
TOTAL	500,00	100,00		<u> </u>	-	



D60(mm)	
D30(mm)	
D10(mm)	

Cu	
Сс	

REALIZADO POR:




GRANOLUMETRIA - CLASIFICACIÓN

SECTOR:	BARRIO EL DORADO			
LOCALIZACIÓN:	Municipio Cucuta (N. de S.)	APIQUE No.:	2	
PROFUNDIDAD:	1,50 metros	MUESTRA No. :	1	
DESCRIPCIÓN:	Arcilla con trazas de arena, plasticidad media, color marron			

PESO INICIAL: 350 PESO DESPUÉS DE LAVAR: 34,12

	PESO	%	% RETENIDO			
TAMIZ No.	RETENIDO	RETENIDO	ACUMULADO	% QUE PASA		
3"	0,00	0,00	0,00	100,00		
2 1/2 "	0,00	0,00	0,00	100,00		
2 "	0,00	0,00	0,00	100,00		
1 1/2 "	0,00	0,00	0,00	100,00	CLASIF	FICACIÓN
1 "	0,00	0,00	0,00	100,00	AASHTO	A-6
3/4 "	0,00	0,00	0,00	100,00	I.G.	11
1/2 "	0,00	0,00	0,00	100,00	U.S.C.	CL
3/8 "	0,00	0,00	0,00	100,00	GRAVA	0,00
No. 4	0,00	0,00	0,00	100,00	ARENA	9,75
No. 8	0,00	0,00	0,00	100,00	FINOS	90,25
No.10	0,83	0,24	0,24	99,76		
No. 16	1,09	0,31	0,55	99,45	I.P.	17,89
No. 20	0,70	0,20	0,75	99,25		
No. 30	0,94	0,27	1,02	98,98		
No. 40	1,20	0,34	1,36	98,64		
No. 60	3,84	1,10	2,46	97,54		
No. 100	5,72	1,63	4,09	95,91		
No. 200	19,80	5,66	9,75	90,25		
FONDO	315,88	90,25	100,00	0,00		
TOTAL	350,00	100,00		<u> </u>	•	



D60(mm)	
D30(mm)	
D10(mm)	

Cu	
Сс	

REALIZADO POR:

Tabla 5. Límites de Atterberg.



LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG


SECTOR:	BARRIO EL DORADO			
LOCALIZACION	Municipio Cucuta (N. de S.)	APIQUE No. :	1	
SOLICITANTE	1,00 metros	MUESTRA No.:	1	
DESCRIPCION:	Limo con algo de arena, no plastico, color marron			

LIMITE LIQUIDO

NÚMERO DE GOLPES		
NUMERO DEL RECIPIENTE		
PESO DEL RECIPIENTE (Gr.)		
PESO HÚMEDO (Gr.)		
PESO SECO (Gr.)		
HUMEDAD (%)		

LIMITE PLASTICO

NUMERO DEL RECIPIENTE		
PESO DEL RECIPIENTE (Gr.)		
PESO HÚMEDO (Gr.)		
PESO SECO (Gr.)		
HUMEDAD (%)		



LIMITE LIQUIDO (%)	N.L.
LIMITE PLASTICO (%)	N.P.
INDICE DE PLASTICIDAD	N.P.

CLA	ASIFICACION
AASHTO	A-4
I.G.	8
U.S.C.	ML
%GRAVA	0,19
%ARENA	21,95
%FINOS	77.87

_				_		
D	-	١ı	ロフィ	$\neg \cap$	POR	
Γ	_ <i>-</i>	۱L	12.74	יעו		-



LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG


SECTOR:	BARRIO EL DORADO				
LOCALIZACIÓN	Municipio Cucuta (N. de S.) APIQUE No. : 2				
SOLICITANTE	1,50 metros	MUESTRA No.:	1		
DESCRIPCION:	Arcilla con trazas de arena, plasticidad media, color marron				

LIMITE LIQUIDO

NUMERO DE GOLPES	39	30	21	12
NUMERO DEL RECIPIENTE	88	66	63	50
PESO DEL RECIPIENTE (Gr.)	7,60	7,34	7,57	7,91
PESO HÚMEDO (Gr.)	25,16	23,67	27,36	24,78
PESO SECO (Gr.)	21,02	19,74	22,34	20,26
HUMEDAD (%)	30,85	31,69	33,99	36,60

LIMITE PLASTICO

NÚMERO DEL RECIPIENTE	11	17	25	
PESO DEL RECIPIENTE (Gr.)	7,83	7,17	7,27	
PESO HUMEDO (Gr.)	13,43	12,30	12,15	
PESO SECO (Gr.)	12,70	11,63	11,51	
HUMEDAD (%)	14,99	15,02	15,09	



LIMITE LIQUIDO (%)	32,93
LIMITE PLASTICO (%)	15,04
INDICE DE PLASTICIDAD	17,89

	ASIFICACION
AASHTO	A-6
I.G.	11
U.S.C.	CL
%GRAVA	0,00
0/ 4 5 5 1 4	0.75

%GRAVA	
%ARENA	
%FINOS	90,25


REALIZADO POR :

Tabla 6. Resistencias al corte de un suelo



GRAFICO ENSAYO DE CORTE DIRECTO

LOCALIZACIÓN :	BARRIO EL DORADO
APIQUE No. :	1
MUESTRA No. :	1 - Limo areno, no plastico, color marron
PROFUNDIDAD :	1,00 metros





Cohesión (C) :	0,20 Kg/cm ²
Angulo de fricción (φ):	25,40°
Peso Unitario Humedo (γ):	1843 Kg/cm^3
Condición del ensayo	Humedad natural
Peso Unitario Seco ($\gamma\delta$):	1673 Kg/cm^3



GRAFICO ENSAYO DE CORTE DIRECTO

LOCALIZACIÓN :	BARRIO EL DORADO
APIQUE No.:	1
MUESTRA No.:	1 - Limo areno, no plastico, color marron
PROFUNDIDAD :	1,00 metros





6. Planos

Un plano arquitectónico o plano de construcción es la representación gráfica de la futura obra. Una obra dependiendo de su extensión puede tener diferentes cantidades de planos, no existe una cantidad exacta ya que cada proyecto es diferente. En otras palabras, los planos son la guía a seguir de los constructores para construir la obra, por lo que para entender dicho proyecto entre más detallado y específico sea será mejor.

El plano es el medio de expresión de las ideas del proyeccionista y representa, por medio de gráficos, lo que expresa parte de un proyecto. En éste deben estar explícitas las ideas y las soluciones planteadas de cada una de las partes de la obra.

Los planos nos muestran cotas, dimensiones lineales superficiales y volumétricas de todas construcciones y acciones que compartan los trabajos desarrollados por el proyeccionista.




Figura 6. Planos Arquitectónicos




Figura 7. Plano Estructural





Figura 8. Plano Eléctrico






Figura 9. Plano Hidrosanitario

Tabla 7. Cantidades de Obra

Cap/tem	DESCRIPSION	UND	Cant
I	PRELIMINARES		
1,1	Descapote y limpieza E=0.08m	M2	367,74
1,2	Cerramiento del lote en lona verde h =2,10	ML	77,80
1,3	Campamento de 9 m2	GL	1,00
1,4	Instalaciones provicionales		
1,4,1	Instalaciones provicionales de energia electrica	GL	1,00
1,4,2	Instalaciones provisionales hidrosanitarias	GL	1,00
1,5	Localizacion y replanteo	M2	367,74
II	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2,1	Exacavacion manual		
2,1,1	Cualquier material seco h<2m E=0.30	M2	61,39
2,2	Relleno		
2,2,1	Grava de rio sucia - Compactado al 95% Proctor	M3	699,30
2,3	Retiro de sobrantes	M3	1,00
III	ESTRUCUTURAS		
3,1	Estructuras de concreto		
3,1,1	Solado concreto pobre h=0.05m	M2	8,02
3,1,2	Concreto 21 Mpa Columna (.25X.25) (reforzada)	ML	37,24
3,1,3	Concreto 21 Mpa Placa de cimentacion e: 0,10	M2	269,33
3,1,4	Concreto 21 Mpa Viga (.3X.3) (reforzada)	ML	161,28
3,1,5	Concreto 21 Mpa Viga VA (.15X.12) (reforzada)	ML	87,86
3,1,6	Concreto 21 Mpa Viga VC (.10X.12) (reforzada)	ML	67,86
3,2	Placa metaldeck 2" Calm22 e:0.10	M2	11,55
3,3	Meson cocina (reforzado)	M2	1,61
3,4	Escalera huella 0,28	ML	7,20
IV	INSTALACIONES SANITARIAS		
4,1	Caja de inspecciones de 80*80	UND	2,00
4,2	Acometida sanitaria tuberia PVC Φ 4"	ML	22,01
4,3	Salida sanitaria tuberia PVC Φ 4"	PTO	2,00
4,4	Salida sanitaria tuberia PVC Φ 2"	PTO	6,00
4,5	Tuberia de ventilacion PVC Φ 2"	PTO	1,00
VI	INSTALACIONES HIDRAULICAS		
6,1	Registro 1/2"	UND	1,00
6,2	Medidor .30X.50 Φ 1/2"	UND	1,00
6,3	Acometida PVC Φ 1/2"	ML	80,04
6,4	Acometida PVC Φ 3/4"	ML	4,84
6,5	Salida PVC Φ 1/2"	PTO	7,00
6,6	salida PVC Φ 3/4" "Ventilacion"	PTO	2,00
6,7	Tanque de almacenamiento plastico de 1000 Lt	UND	2,00

VII	INSTALACIONES ELECTRICAS		
7,1	Acometida cable concentrico 3X8	ML	4,39
7,2	Contador monofasico de 1X20/60 Amp	UND	1,00
7,3	Varilla copper weld 5/8 * 1.5 M	UND	1,00
7,4	Totalizador 1*30 AMP	UND	1,00
7,5	Tablero general de 4 circuitos	UND	1,00
7,6	Salida a lampara 110V	PTO	29,00
7,7	Salida a toma 110V	PTO	12,00
VIII	INSTALACIONES DE GAS		
8,1	Acometida 1/2" Galvanizada	ML	18,28
8,2	Medidor de 1/2"	UND	1,00
8,3	Llave de corte 1/2"	UND	1,00
8,4	Salida en cobre	ML	2,00
IX	MAMPOSTERIA		
9,1	Muro en Bloque N°5	M2	508,12
X	CUBIERTAS		
10,1	Lamina master 1000	M2	297,29
XI	PAÑETE		
11,1	Pañete exterior liso sobre muros 1:3	M2	527,40
11,2	Pañete interior liso sobre muros 1:4	M2	488,83
11,3	Estuco	M2	527,39
11,4	Pasta	M2	488,84
XII	BASES Y PISOS		
12,1	Antepiso en concreto E:20 mm	M2	269,33
12,2	Ceramica Italia decorado 31.5X31.5 para interiores	M2	253,90
12,3	Guarda escobas de granito	ML	63,35
XIII	ENCHAPES DE MUROS		
13,1	Ceramica corona para baños	M2	24,24
13,2	Ceramica blanca corona para cocina	M2	3,87
XIV	CARPINTERIA METALICA		
14,1	Ventana metalica.hoja de correr E=0,10	M2	11,40
14,2	Puerta lamina doblada cald.18 e=0,15	M2	19,28
XV	CARPINTERIA EN MADERA		
15,1	Puerta 2c entablerada pardillo con diseño	M2	10,92
XVI	APARATOS SANITARIOS		
16,1	Sanitarios aquapro blanco	UND	2,00
16,2	Lavamanos de colgar acuacer blanco	UND	2,00
XVII	PINTURIAS		
17,1	Vinilios exteriores	M2	512,36
17,2	Vinilos interiores	M2	488,83
XVIII	PREFABRICADOS		
18,1	Lavaplatos en acero 1.50*0.60	UND	1,00
XIX	OBRAS EXTERIORES		
19,1	Andenes en concreto	M2	83,82
XX	ASEO		
20,1	Limpieza genereal	GL	1,00

Tabla 8. Análisis de Precios Unitarios (A.P.U)

		AN	VÁLISIS DE PREC	CIOS UNITARIOS					
OBRA.	FE								
CAP.	I PRELIMINARES								
ITEM.		1,1							
DESCRIP.	Descapote y limpieza E=0.08m								M2
			MATER	IALES					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		VALOI	R PARCIAL		
		SUB-TOTAL							
			1.0110.00						
	PEGGPIPGIÓN	THID LD	MANO DI		I TO TOTAL	וח	ZNID	7 /D 1) I DOI I I
1 1 1	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.	PREST.	VR.TOTAL		END.	+	PARCIAL
1 Ayudante		Hh	3786	223%	\$ 8.442,78	0,2	Hh/M2	\$	1.688,56
			SUB-TOTAL					\$	1.688,56
			EQUIPO Y HER	RAMIENTAS					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO			VALOI	R PARCIAL		
Herramienta :	menor	%		0,05					84,43
		SUB-TOTAL							84,43
				TOTAL COSTO D	IRFCTO		\$		1.772,98
]	1011 L CONTO D	114010		Ψ		1.112,70

		AN	ÁLISIS DE PRE	CIOS UNIT	ARIOS					
OBRA.										
CAP.	I PRELIMINARES									
ITEM.	1,2									
DESCRIP.		Cerramiento	del lote en lona v	erde h =2,10)			UNIDAD.		ML
	,	T	MATER							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		VITARIO		VALOR	PARCIAL		
Bara 3M		UND	0,33	\$	9.500,00	\$				3.135,00
Grapas 1"		KG	0,3	\$	4.000,00	\$				1.200,00
Tela PAVC	O verde	UND	1,05	\$	40.386,00	\$				42.405,30
		SUB-TOTAL				\$				46.740,30
			MANO D	E OBRA						
	DESCRIPCIÓN UNIDAD		VR.	1		VR.TOTAL	REND.		VR.PARCIA	
1 Oficial		Hh	7571	22	23%	\$ 16.883,33	0,12	Hh/ML	\$	2.026,00
3 Ayudantes		Hh	11358	223%		\$ 25.328,34	0,48	Hh/ML	\$	12.157,60
			SUB-TOTAL						\$	14.183,60
			EQUIPO Y HEF	RRAMIENT	AS					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	RI	END.		VALOR	R PARCIAL		
Herramient	a menor	%		\$ 0,05		\$				709,18
		SUB-TOTAL				\$				709,18
				mom i r		DOTO.		φ		(1 (00 00
	TOTAL COSTO DIRECTO \$							\$		61.633,08

DRSC			AN	ÁLISIS DE PREC	IOS UNITARIOS	S					
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD CRUTANIO CRUTAN	OBRA.								FECHA.		
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD	CAP.		I PRELIMINARES								
DESCRIPCIÓN	ITEM.			1,3							
DESCRIPCIÓN	DESCRIP.		Campamento de 9 m2						UNIDAD.	GL	
DESCRIPCIÓN				MATEDI	ALEC						
American parke para (s) do 2 inc. AND 10 450		DESCRIPCIÓN	LINIDAD			OIO		VALOR	PARCIAL		
Bara 3M	Amarre alam							VALOR	MCM	4500	
Lamina de principal 12865 1286		First regular control								19000	
Ladifie do do h Discription September Septembe	Lamina de zir	nc 3,05*0,8	UND		23900					71700	
Description	Puerta de car	mapamento 2*1	UND	1	128654					128654	
SUB-TOTAL SPASING		bra	UND	1250	500					625000	
MANO DE OBRA	Desperdicio			0,03						25465,62	
DISCRIPCIÓN UNIDAD VR PREST. VR.TOTAL REND. W.P.ARCIA 10 feit 10 fei		SU	B-TOTAL							874319,62	
DISCRIPCIÓN UNIDAD VR. PREST. VR.TOTAL REND. WEYARCIA 10 field Hh 1571 223% 18883,33 12,3 Hr/sct. \$ 2076,649 2 Ayudantes Hh 7572 223% 16885,56 25 Hr/sct. \$ 2076,649 2 Ayudantes Hh 7572 223% 16885,56 25 Hr/sct. \$ 2076,649 2 Ayudantes Hh 7572 223% 16885,56 25 Hr/sct. \$ 2076,649 2 Ayudantes Hh 7572 223% 16885,56 25 Hr/sct. \$ 242,139.0 2 Ayudantes Hh 7572 223% 16885,56 25 Hr/sct. \$ 242,139.0 2 Ayudantes Hr/sct. \$ 422,139.0 2 Ayudantes Hr/sct.				MANO DE	OPDA						
1 Oficial		DESCRIPCIÓN	LINIDAD			l v	VR TOTAL	REN	ND	VR PARCIAL	
Ayadamtes	1 Oficial	Discin cion								\$ 207.664,96	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL 31490.										\$ 422.139,00	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL 31490.											
EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL 31490.					<u> </u>						
EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL 31490.											
EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL 31490.				GIID TOTAL						4	
DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL				SUB-TOTAL						\$ 629.803,96	
DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL				EOLIDO V HEDI	DAMIENITAC						
Herramienta menor		DESCRIPCIÓN	LINIDAD			1		VALOR	PARCIAI		
SUB-TOTAL 31490;	Herramienta			VK. CIVITARIO				VALOR	MCM	31490 20	
TOTAL COSTO DIRECTO	- Terrumentu		70		0,03					31.30,20	
TOTAL COSTO DIRECTO											
TOTAL COSTO DIRECTO											
TOTAL COSTO DIRECTO											
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA.		SU	B-TOTAL							31490,20	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FECHA.											
OBRA					TOTAL COST	O DIREC	СТО		15	35614	
OBRA											
CAP. I PRELIMINARES I ABLA.			Al	NÁLISIS DE PREG	CIOS UNITARIO	OS					
TEM. DE. Instalaciones provicionales de energia electrica DE. DESCRIP. Instalaciones provicionales de energia electrica UNIDAD. GL											
DESCRIP. Instalaciones provicionales de energia electrica					S						
MATERIALES			Instalaciones		nergia electrica					GL	
DESCRIPCIÓN				P							
Cable concentrico #8											
Capacete 1 1/4"	C-1-1					RIO		VALOF	R PARCIAL		
Contador monofasico de 1*20/60 amp										380 67	
Puntillas de 1 1/2"	•		_							3013	
SUB-TOTAL SUB-TOTAL SA432 SUB-TOTAL SUB-TOTAL NANO DE OBRA SUB-TOTAL NEND. VR. PARCI VR. TOTAL VR. PARCI VR. TOTAL VR. PARCI VR. TOTAL			_	0,02	1860					37,	
MANO DE OBRA DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. PREST. VR.TOTAL REND. VR.PARCI 1 Oficial Hh 7571 223% 16883,33 17 Hh/GL \$ 287.016,	Tubo galvani			0,12	6599					791,8	
DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. PREST. VR.TOTAL REND. VR.PARCI		S	JB-TOTAL							35432,0	
DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. PREST. VR.TOTAL REND. VR.PARCI				MANO D	E OBRA						
1 Oficial		DESCRIPCIÓN	UNIDAD				VR.TOTAL	RI	END.	VR.PARCIA	
SUB-TOTAL \$ 565.628, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL Herramienta menor 96 0,05 2828:			Hh	7571			16883,33			\$ 287.016,61	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL Herramienta menor % 0,05 28283	1 Ayudante		Hh	3786	223%		8442,78	33	Hh/GL	\$ 278.611,74	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL Herramienta menor % 0,05 28283			-							-	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL Herramienta menor % 0,05 28283			1						1	+	
EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL Herramienta menor % 0,05 28283											
DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL Herramienta menor % 0,05 28283	-			SUB-TOTAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-	-	\$ 565.628,35	
DESCRIPCIÓN UNIDAD VR. UNITARIO REND. VALOR PARCIAL Herramienta menor % 0,05 28283				EOLIDO VITE	D AMIENTA C						
Herramienta menor		DESCRIPCIÓN	IINIDAD			1		VALO	S DARCIAI		
	Herramienta		_	VIX. UNITARIO				VALOI	· · AICIAL	28281,4	
SUB-TOTAL 2828:			/0		0,00					20201,	
SUB-TOTAL 2828:											
SUB-101AL 2828:		C1	ID TOTAL	1						20201	
		Si	л-101AL			ı				28281,4	

		AN	ÁLISIS DE PREC	CIOS UNITA	ARIOS					
OBRA.								FECHA.		
CAP.		TABLA.								
ITEM.			1,4,2					DE.		
DESCRIP.		Instalacione	es provisionales hid	rosanitarias				UNIDAD.	GL	
			MATER							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		ITARIO		VALOI	R PARCIAL		
Codo 90°ф		UND	4		33				2132	
Codo 90° d		UND	4		55				3420	
	removedor pvc 112gr	UND	0,02		42				142,84	
Llave de jaro		UND	1		000				12000	
	1/2" de corte	UND	1		714				15714	
Soldadura p		UND	0,02		906				1698,12	
Tuberia pvc		ML	7		49				16443	
Tuberia pvc	red 3/4"	ML	7	29	09	2				
		SUB-TOTAL							71912,96	
			MANO DI							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.	PRI		VR.TOTAL	RI	END.	VR.PARCIAL	
1 Oficial		Hh	7571	223%		16883,33	16	Hh/GL	\$ 270.133,28	
1 Ayudante		Hh	3786	22	3%	8442,78	16	Hh/GL	\$ 135.084,48	
			SUB-TOTAL						\$ 405.217,76	
			EQUIPO Y HER							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	RE	ND.		VALO	R PARCIAL		
Herramienta	menor	%		0,05					20260,89	
		SUB-TOTAL	·						20260,89	
				TOTAL C	COSTO DII	RECTO		4	97392	

		AN	ÁLISIS DE PREC	CIOS UNITA	ARIOS					
OBRA.		FECHA.								
CAP.]	PRELIMINARES	3				TABLA.		
ITEM.			1,5				DE.			
DESCRIP.		Lo	Localizacion y replanteo							M2
	programatávi	1	MATER			_	*****	D.D.CILI		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN			VALO	R PARCIAL		
Estacas		UND	0,03		00					1
Puntillas 1*5	2	KG	0,02		00					5
Tabla pegac	chento 0,02*0,20*3	UND	0,13	69	53					903,8
						+				
		SUB-TOTAL								968,8
						•				
			MANO DI							
	DESCRIPCIÓN	PCIÓN UNIDAD VR. PREST. VR.TOTAL		R	END.	VR	.PARCIAI			
1 Oficial		Hh	7571	223%		16883,33	0,06	Hh/M2	\$	1.013,00
2 Ayundante	es	Hh	7572	223%		16885,56	0,12	Hh/M2	\$	2.026,27
						+ +				
						+				
			SUB-TOTAL						Ś	3.039,27
	,		EQUIPO Y HER			_				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO		REND.		VALOR PARCIAL			
Herramienta	n menor	%		0,05						151,9
						+				
						+				
		SUB-TOTAL			1					151,9
-				•					4160	
			TOTAL COSTO DIRECTO							

		AN	IÁLISIS DE PREG	CIOS UNIT	ARIOS				
OBRA.		FECHA.							
CAP.		TABLA.							
ITEM.			IMIENTO DE TI 2,1,1					DE.	
DESCRIP.		Cualquier i	material seco h<2n	n E=0.30				UNIDAD.	M2
	program arás;		MATER			T	*****		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN	NITARIO		VALOI	R PARCIAL	
		SUB-TOTAL							
			MANO D		nam	1	-		T
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.	PREST. 223%				END.	VR.PARCIAI
1 Ayudante		Hh	3786		23%	8442,78	2,7	Hh/m2	\$ 22.795,51
			SUB-TOTAL						\$ 22.795,51
									Ų LL.193,31
			EQUIPO Y HER	RAMIENT	AS				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	RE	ND.		VALOI	R PARCIAL	
Herramienta i	menor	%		0,05					1139,78
1 Volqueta		HM	43780	0,2	HM/M3				8756,00
		SUB-TOTAL							9895,78
 		SOD-TOTAL				I			3033,70
				TOTAL	COSTO DIR	ECTO			32691

		AN	ÁLISIS DE PREC	CIOS UNITARIOS				
OBRA.		FECHA.						
CAP.		TABLA.						
ITEM.		DE.						
DESCRIP.		UNIDAD.	M3					
	,		MATER					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		VALOF	PARCIAL	
		SUB-TOTAL						
					L			
			MANO D	E OBRA				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.	PREST.	VR.TOTAL	RI	END.	VR.PARCL
1 Ayudante		Hh	3786	223%	8442,78	6	Hh/M3	\$ 50.656,
			SUB-TOTAL					A 50.050
			SUB-TOTAL					\$ 50.656,
			EQUIPO Y HER	RAMIENTAS				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.		VALOF	R PARCIAL	
Herramienta	menor	%		0,05				2532
				, i				
						·	•	
		SUB-TOTAL						2532
					DECEMO.		1 .	2400
				TOTAL COSTO DI	RECTO			3190

		AN	ÁLISIS DE PREC	CIOS UNIT	ARIOS					
OBRA.								FECHA.		
CAP.	II MOVIMIENTO DE TIERRAS									
ITEM.			2,3					DE.		
DESCRIP.			Retiro de sobrante:	S				UNIDAD.		M3
			MATER			_				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN	IITARIO		VALO	R PARCIAL		
		arm momer								
		SUB-TOTAL								
			MANO DI	CODDA						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MANO DI VR.		EST.	VR.TOTAL	D	END.	lym.	DADGIAI
1Ayudante	DESCRIPCION	Hh	VK. 3786	223%		8442,78	0,67	Hh/M3	VR.PARC	
1 Ayudante		HII	3/80	22	.570	0442,70	0,67	HII/IVI3	\$	5.656,66
									+	
									+	
									+	
		l .	SUB-TOTAL			1			\$	5.656,66
									1.	,
			EQUIPO Y HER	RAMIENT	AS					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	RE	ND.		VALO	R PARCIAL		
Herramienta	menor	%		0,05						282,8
1 Volqueta		HM	43780	0,2	HM/M3					8756,0
		SUB-TOTAL								9038,8
			I	mom + *	TOUTO ET	EGT0		1	1.460	
				TOTAL	COSTO DIR	ECTO			14695	1

		AN	ÁLISIS DE PREG	CIOS UNITARIOS					
OBRA.		FECHA.							
CAP.		TABLA.							
ITEM.			3,1,1				DE.		
DESCRIP.	SCRIP. Solado concreto pobre h=0.05m								M2
	,		MATER						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		VALOR	PARCIAL		
Concreto21 I	21 MPA M3 0,05 354954				17747,70				
		SUB-TOTAL							17747,70
		30B-TOTAL							1//4/,/0
			MANO D	E OBRA					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.	PREST.	VR.TOTAL	REND.		VR.	PARCIAL
1 Oficial		Hh	7571	223%	16883,33	0,06	Hh/M2	\$	1.013,00
4 Ayudantes		Hh	15144	223%	33771,12	0,015	Hh/M2	\$	506,57
			SUB-TOTAL					\$	1.519,57
			EQUIPO Y HER	DANGENTA C					
	DESCRIBCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.		VALOR	PARCIAL		
DESCRIPCIÓN Herramienta menor		W W	VR. UNITARIO	0,05	+	VALUK	FARCIAL		75,98
Tierramiena i	ikiloi	70		0,03	+				73,30
		SUB-TOTAL		II.					75,98
				TOTAL COSTO DI	RECTO			19343	

		AN	TÁLISIS DE PREC	CIOS UNIT	ARIOS					
OBRA.								FECHA.		
CAP.		III	ESTRUCUTURA	AS				TABLA.		
ITEM.			3,1,2					DE.		
DESCRIP.		Concreto 21 M	pa Columna (.25X	(.25) (reforz	ada)			UNIDAD.	<u> </u>	ML
	,		MATER							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		NITARIO		VALOR	R PARCIAL		
Concreto de Varrilla corru		M3	0,07		4954 604					24846,78
Varrilla corru		KG KG	2,352 4,11		029					13180,6 20669,1
Alambre neg		KG	0,43		310					1853,3
			3,10							
		SUB-TOTAL								60549,8
			MANO DI	E OBRA						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.		EST.	VR.TOTAL	RE	END.	VR.	PARCIAI
1 Oficial		Hh	7571	22	23%	16883,33	0,18	Hh/ML	\$	3.039,00
2 Ayudantes		Hh	7572	22	23%	16885,56	0,36	Hh/ML	\$	6.078,80
								1	1	
			SUB-TOTAL						\$	9.117,80
			EQUIPO Y HER	RAMIENT.	AS					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO		ND.		VALOR	R PARCIAL		
Herramienta		%		0,05						455,8
Formaleta me	etalica 0,15*1,20	Du	300	4	Du/ML					1200,0
Formaleta me	etalica 0,30*1,20	Du	380	4	Du/ML					1520,0
		SUB-TOTAL								3175,8
		SUB-TOTAL								31/5,8
				TOTAL	COSTO DIR	ECTO		7	2844	ļ
		AN	IÁLISIS DE PREC	CIOS UNIT	ARIOS				1	
OBRA. CAP.		m	ESTRUCUTURA	C				FECHA. TABLA.		
ITEM.		111	3,1,3	70				DE.		
DESCRIP.		Concreto 21 I	Mpa Placa de cime	ntacion e: 0,	10			UNIDAD.		M2
			-							
	procentación	1	MATER		HTA DIO	1	VALOR	DARGIAI		
C . 1	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		NITARIO		VALOR	R PARCIAL		25.425.4
Concreto de	21 MPA	M3	0,1	334	4954					35495,4
		SUB-TOTAL								35495,40
			MANO DI	E OBRA						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.		EST.	VR.TOTAL	RE	END.	VR.	PARCIAI
				20	23%	16883,33	0,046	Hh/M2	\$	776,63
1 Oficial		Hh	7571	22	.5 /0				\$	4.626,64
		Hh Hh	7571 7572		23%	16885,56	0,274	Hh/M2	Ş	
						16885,56	0,274	Hh/M2	Þ	
						16885,56	0,274	Hh/M2	>	
						16885,56	0,274	Hn/M2	\$	
						16885,56	0,274	Hh/M2	\$	5.403,28
			7572 SUB-TOTAL	22	23%	16885,56	0,274	Hn/M2		5.403,28
		Hh	7572 SUB-TOTAL EQUIPO Y HER	22 RRAMIENT.	AS	16885,56				5.403,28
2 Ayudantes	DESCRIPCIÓN	Hh	7572 SUB-TOTAL	22 RAMIENT: RE	23%	16885,56		R PARCIAL		
	DESCRIPCIÓN	Hh	7572 SUB-TOTAL EQUIPO Y HER	22 RRAMIENT.	AS	16885,56				
2 Ayudantes	DESCRIPCIÓN	Hh	7572 SUB-TOTAL EQUIPO Y HER	22 RAMIENT: RE	AS	16885,56				
2 Ayudantes	DESCRIPCIÓN	Hh	7572 SUB-TOTAL EQUIPO Y HER	22 RAMIENT: RE	AS	16885,56				
2 Ayudantes	DESCRIPCIÓN	UNIDAD %	7572 SUB-TOTAL EQUIPO Y HER	22 RAMIENT: RE	AS	16885,56				270,1
2 Ayudantes	DESCRIPCIÓN	Hh	7572 SUB-TOTAL EQUIPO Y HER	22 RAMIENT: RE	AS	16885,56				

		AN	ÁLISIS DE PRE	CIOS UNIT	ARIOS					
OBRA.								FECHA.		
CAP.		III	ESTRUCUTURA	AS				TABLA.		
ITEM.			3,1,4					DE.		
DESCRIP.		Concreto 21	Mpa Viga (.30X.3	30) (reforzad	a)			UNIDAD.		ML
	•									
			MATER	IALES						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		NITARIO		VALOR	PARCIAL		
Concreto de		M3	0,09		1954					31945,86
Varrilla corr	ugada 3/8"	KG	2,352	50	504					13180,61
Varrilla corr		KG	3,01	50)29					15137,29
Alambre neg	gro No. 18	KG	0,43	4.	310					1853,30
		SUB-TOTAL								62117,06
			MANO D							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.		EST.	VR.TOTAL		ND.		R.PARCIAL
1 Oficial		Hh	7571		23%	16883,33	0,0315	Hh/ML	\$	531,82
2 Ayudantes	3	Hh	7572	22	.3%	16885,56	0,0945	Hh/ML	\$	1.595,69
			SUB-TOTAL						\$	2.127,51
	,		EQUIPO Y HER							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO		ND.	1	VALOR	PARCIAL		
Herramienta		%		0,05						106,38
Formaleta m	netalica 0,30*1,20	Du	350	2	Du/ML	1				700,00
						1				
		SUB-TOTAL				1				806,38
				TOTAL	COSTO DIR	FCTO		,	5505	1
			<u> </u>	TOTAL	COSTO DIN	1010			5505	

		AN	IÁLISIS DE PREC	CIOS UNIT	ARIOS					
OBRA.								FECHA.		
CAP.		II	ESTRUCUTURA	S				TABLA.		
ITEM.			3,1,5					DE.		
DESCRIP.		Concreto 21 M	pa Viga VA (.15X	.12) (reforza	nda)			UNIDAD.		ML
			MATER	IALES						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN	IITARIO		VALOR	PARCIAL		
Concreto de	21 MPA	M3	0,0189	354	1954					6708,63
Varrilla corru	gada 3/8"	KG	2,352	50	504					13180,61
Varrilla corru	gada 1/4"	KG	1,091	50)29					5486,64
Alambre neg	ro No. 18	KG	0,43	43	310					1853,30
		SUB-TOTAL								27229,18
			MANO DI	E ODD A						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.		EST.	VR.TOTAL	RE	ND.	V/D I	PARCIAL
1 Oficial	DESCRII CION	Hh	7571		3%	16883,33	0,0131	Hh/ML	\$	221,17
2 Ayudantes		Hh	7572		3%	16885,56	0,0262	Hh/ML	\$	442,40
y			7372				-,	,	1	
									-	
			SUB-TOTAL						\$	663,57
			EQUIPO Y HER	RAMIENT	AS					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	RE	ND.		VALOR	PARCIAL		
Formaleta me	etalica 0,15*1,20	Du	300	3	Du/ML					900,00
Herramienta	menor	%		0,05						33,18
	·	SUB-TOTAL								933,18
•	·			TOTAL (COSTO DIR	RECTO			28826	

			,							
		AN	IÁLISIS DE PRE	CIOS UNIT	ARIOS			1		
OBRA.								FECHA.		
CAP.		III	ESTRUCUTURA	AS				TABLA.		
TEM.			3,1,6					DE.		
DESCRIP.		Concreto 21 M	pa Viga VC (.10)	X.12) (reforza	nda)			UNIDAD.		ML
			MATER	IALES						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN	IITARIO		VALOR	R PARCIAL		
Concreto de	21 MPA	M3	0,0126	354	1954					4472,4
/arrilla corru	gada 3/8"	KG	1,176	50	504					6590,3
/arrilla corru	gada 1/4"	KG	0,372	50)29					1870,7
Alambre neg	ro No. 18	KG	0,215	43	310					926,6
		SUB-TOTAL								13860,1
	·									
			MANO D							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.		EST.	VR.TOTAL		END.	_	PARCIA
1 Oficial		Hh	7571		23%	16883,33	0,0111	Hh/ML	\$	187,4
2 Ayudantes		Hh	7572	22	.3%	16885,56	0,0216	Hh/ML	\$	364,7
			GLID TOTAL							
			SUB-TOTAL						\$	552,13
			EQUIPO Y HER	RRAMIENT	AS					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	RE	ND.		VALOR	RPARCIAL		
Formaleta me	etalica 0,15*1,20	Du	300	2	Du/ML					600,0
Herramienta	menor	%		0,05						27,6
		SUB-TOTAL								627,6
				TOTAL	COSTO DIR	ECTO		1	5040	
		AN	IÁLISIS DE PRE	CIOS UNIT	ARIOS			1	1	
OBRA.								FECHA.		
CAP.		III	ESTRUCUTURA	AS				TABLA.		
TEM.			3,2					DE.	<u> </u>	
DESCRIP.		Placa m	etaldeck 2" Calm2	2 e:0.10				UNIDAD.		M2
			MATER	IALES						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		IITARIO		VALOR	RPARCIAL		
Concreto de		M3	0,105		1954	1				37270,
	soldada 5mm 30*30	M2	1		100	1				7100,
	deck 2" Cal 22	ML	1,1		994	t				73693,

		AN	ÁLISIS DE PREC	CIOS UNIT	ARIOS					
OBRA.								FECHA.		
CAP.		II	ESTRUCUTURA	S				TABLA.		
ITEM.			3,2					DE.		
DESCRIP.		Placa m	etaldeck 2" Calm2:	2 e:0.10				UNIDAD.		M2
			MATER							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		NITARIO		VALOF	R PARCIAL		
Concreto de		M3	0,105		4954					37270,17
	osoldada 5mm 30*30	M2	1		100					7100,00
Lamina meta	aldeck 2" Cal 22	ML	1,1	66	994					73693,40
		SUB-TOTAL								118063,57
		30B-TOTAL								116003,37
			MANO DI	E OBRA						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.		EST.	VR.TOTAL	RE	END.	VR	.PARCIAL
1 Oficial		Hh	7571	22	23%	16883,33	0,5	Hh/M2	\$	8.441,67
2 Ayudantes	3	Hh	7572	22	23%	16885,56	0,25	Hh/M2	\$	4.221,39
			SUB-TOTAL						Ś	12.663,06
			EQUIPO Y HER	RAMIENT.	AS					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	RE	END.		VALOF	R PARCIAL		
Herramienta	menor	%		0,05						633,15
Vibrador (el	ectrico)	Dm	59500	50	M2/Dm					1190,00
		SUB-TOTAL								1823,15
				TOTAL	COSTO DIR	ECTO		1 1	3255	0

		AN	VÁLISIS DE PREC	CIOS UNIT	ARIOS					
OBRA.								FECHA.		
CAP.		II	I ESTRUCUTURA	AS				TABLA.		
ITEM.			3,3					DE.		
DESCRIP.		Meson	cocina e:0,10 (ref	orzado)				UNIDAD.		M2
			MATER							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		NITARIO		VALOF	R PARCIAL		
Concreto de		M3	0,1		1954					35495,40
Varrilla con	C	KG	8,38		504					46961,52
Alambre ne	egro No. 18	KG	0,43	4.	310					1853,30
Vara comur	n 4m	UND	2,1	11	400					23940,00
Liston 0,04	*0,06*3	UND	0,84	14	000					11760,00
Tabla pegac	chento 0,02*0,20*3	UND	2,53	80	000					20240,00
		SUB-TOTAL								140250,22
			MANO DI	E OBRA						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.	PR	EST.	VR.TOTAL	RE	END.	VR	.PARCIAL
1 Oficial		Hh	7571	22	23%	16883,33	2,33	Hh/M2	\$	39.338,16
2 Ayudante	es	Hh	7572	22	23%	16885,56	4,66	Hh/M3	\$	78.686,71
			SUB-TOTAL					•	\$	118.024,87
			EQUIPO Y HER	RAMIENT	AS					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	RE	ND.		VALOF	R PARCIAL		
Herramienta	a menor	%		0,05						5901,24
Vibrador (e	electrico)	Dm	59500	50	M2/Dm					1190,00
	-									
		SUB-TOTAL	<u> </u>							7091,24
						•				

		AN	NÁLISIS DE PREC	CIOS UNIT	ARIOS					
OBRA.								FECHA.		
CAP.		II	I ESTRUCUTURA	\S				TABLA.		
ITEM.			3,4					DE.		
DESCRIP.			Escalera huella 0,28							ML
			MATER	IALES						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UN	NITARIO		VALOF	R PARCIAL		
Concreto de	21 MPA	M3	0,205	354	4954					72765,5
		SUB-TOTAL								72765,5
			MANO DI							
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.		EST.	VR.TOTAL		END.		PARCIAI
1 Oficial		Hh	7571		23%	16883,33	4,1	Hh/ML		69.221,65
3 Ayundante	S	Hh	11358	22	23%	25328,34	8,2	Hh/ML	\$ 2	07.692,39
			SUB-TOTAL						\$ 2	76.914,04
			EQUIPO Y HER	PAMIENT	Δς					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO		END.		VALOR	R PARCIAL		
Herramienta		%	, in civilinate	0,05	1	1	···			13845,70
	etalica 0,25*1,20	Du	350	2	Du/ML					700,00
		SUB-TOTAL			1					14545,70
				TOTAL	COSTO DIR	ECTO		1 3	64225	·

		AN	NÁLISIS DE PREC	CIOS UNITARIOS				
OBRA.							FECHA.	
CAP.		IV INSTA	ALACIONES SAN	NITARIAS			TABLA.	
ITEM.			4,1				DE.	
DESCRIP.		Caja o	de inspecciones de	80*80			UNIDAD.	UND
	,		MATER					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		VALOI	R PARCIAL	
Concreto de		UND	0,24	354954				85188,96
Mortero 1:3		UND	0,19	401770				76336,30
Varrilla corr		KG	9,9	5604				55479,60
Ladrillo mad	cizo	UND	143	1100				157300,00
Sika		KG	0,17	14482				2461,94
Desperdicio)	%	0,03					11303,00
		SUB-TOTAL						388069,80
			MANO DI	E OBRA				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.	PREST.	VR.TOTAL	RI	END.	VR.PARCIAI
1 Oficial		Hh	7571	223%	16883,33	7	Hh/UND	\$ 118.183,31
1 Ayudante		Hh	3786	223%	8442,78	7	Hh/UND	\$ 59.099,46
•								
					1			
					1			
		l l	SUB-TOTAL				1	\$ 177.282,77
			505 101125					\$ 177.202,77
			EQUIPO Y HER	RAMIENTAS				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.		VALOI	R PARCIAL	
Herramienta	menor	%		0,05				8864,14
		SUB-TOTAL		•				8864,14
			T		DECEMO.		1 -	
				TOTAL COSTO DI	RECTO		5	74217

		AN	IÁLISIS DE PREC	CIOS UNITARIOS					
OBRA.							FECHA.		
CAP.		IV INSTA	LACIONES SAN	NITARIAS			TABLA.		
ITEM.			4,2				DE.		
DESCRIP.		Acometid	a sanitaria tuberia l	РVС Ф 4"			UNIDAD.		ML
	,		MATER						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		VALOR	PARCIAL		
	vc sanitario 4"	UND	0,1	12367					1236,70
1 2	removedor pvc 112gr	UND	0,25	7142					1785,50
Soldadura p		UND	0,05	40000					2000,00
Tuberia pvc		ML	0,17	21310					3622,70
Union sanita	ıria 4"	UND	0,1	6404					640,40
Desperdicio	ı.	%	0,03						278,56
		SUB-TOTAL							9563,86
			MANO DI						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.	PREST.	VR.TOTAL		ND.		.PARCIAL
1 Oficial		Hh	7571	223%	16883,33	0,285	Hh/ML	\$	4.811,75
1 Ayudante		Hh	3786	223%	8442,78	0,285	Hh/ML	\$	2.406,19
			SUB-TOTAL						7.247.04
			SUB-TOTAL					\$	7.217,94
			EQUIPO Y HER	RAMIENTAS					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.		VALOR	PARCIAL		
Herramienta	menor	%		0,05					360,90
		SUB-TOTAL							360.00
		SUD-TOTAL							360,90
				TOTAL COSTO D	IRECTO			17143	3

		AN	ÁLISIS DE PREG	CIOS UNITARIOS				
OBRA.							FECHA.	
CAP.		IV INSTA	LACIONES SAN	NITARIAS			TABLA.	
ITEM. DESCRIP.		0.11.1	4,3 sanitaria tuberia PV	/C Φ 4"			DE.	PTO
DESCRIP.	<u> </u>	Sanda	запана шрена Р	V C W T			UNIDAD.	F10
			MATER	IALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		VALOR	PARCIAL	
Buje 4*2"		UND	1	7800				7800,00
	ve sanitario 4"	UND	1	10994				10994,00
	vc sanitario 2" removedor pvc 112gr	UND	2 0,55	3299 7142				6598,00 3928,10
Sifon 180° 2'		UND	0,55	4562				4562,0
Soldadura pv		UND	0,1	40000				4000,00
Tuberia pvc	sanitaria 4"	ML	2,45	21310				52209,50
Union (sanita		UND	1	6404				6404,0
	itaria RED D=4*2"	UND	1	19210				19210,00
Yee pvc sani Desperdicio	папа 4"	UND %	0.03	22375				22375,00 4142,42
pesperdicio		SUB-TOTAL	0,05					142223,0
					I			,
			MANO D					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.	PREST.	VR.TOTAL		ND.	VR.PARCIAI
1 Oficial		Hh	7571	223%	16883,33	1,33	Hh/PTO	\$ 22.454,83
1 Ayudante		Hh	3786	223%	8442,78	1,33	Hh/PTO	\$ 11.228,90
						 		
			SUB-TOTAL			1	1	\$ 33.683,73
								, 23.000,73
			EQUIPO Y HER					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO	REND.		VALOR	PARCIAL	
Herramienta	menor	%		0,05				1684,19
		+						
		SUB-TOTAL	l	L L				1684,19
		<u></u>	(TOTAL COSTO D	IRECTO		17	7591
OBRA.		AN	ALISIS DE PREC	CIOS UNITARIOS		Į.	FECHA.	
CAP.		IV INSTA	LACIONES SAN	IITARIAS			TABLA.	
ITEM.			4,4				DE.	
DESCRIP.		Salida s	anitaria tuberia PV	С Ф 2"			UNIDAD.	PTO
			MATERI	ALES				
			CANTIDAD	VR. UNITARIO				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				VALOR	PARCIAL	
Buje 3*2"		UND	1	4681		VALOR	PARCIAL	4681,00
Codo 45° pv	ve sanitario 2"	UND UND	1 1	4681 3299		VALOR	PARCIAL	3299,00
Codo 45° pv Codo 90° pv		UND	1	4681		VALOR	PARCIAL	
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv	cc sanitario 2" cc sanitario 2" cc sanitario 3" cc sanitario 1 1/2"	UND UND UND UND UND	1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348		VALOR	PARCIAL	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3"	UND UND UND UND UND UND UND	1 1 1 1 1 0,55	4681 3299 2757 6383 2348 7142		VALOR	PARCIAL	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y s Niple 1 1/2"	cc sanitario 2" cc sanitario 2" cc sanitario 3" cc sanitario 1 1/2"	UND UND UND UND UND UND UND UND UND	1 1 1 1 1 0,55	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500		VALOR	PARCIAL	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr	UND UND UND UND UND UND UND	1 1 1 1 1 0,55	4681 3299 2757 6383 2348 7142		VALOR	PARCIAL	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 1 1/2" Niple 1/2" Rejilla con so Sifon 180° 2'	cc sanitario 2" cc sanitario 2" cc sanitario 3" cc sanitario 3" cc sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr	UND	1 1 1 1 1 0,55 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562		VALOR	PARCIAL	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 700,00 9900,00
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 1 1/2" Rejilla con so Sifon 180° 2' Soldadura pv	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pve 112gr cosco 3*2" " ve 1/4 gal	UND	1 1 1 1 1 0,55 1 1 1 1 0,1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000		VALOR	PARCIAL	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 700,00 9900,00 4562,00 4000,00
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 1 1/2" Niple 1/2" Soldadura pv Tuberia pvc s	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2" " vc 1/4 gal sanitaria 2"	UND	1 1 1 1 0,55 1 1 1 1 0,1 2,65	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236		VALOR	PARCIAL	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 700,00 9900,00 4562,00 4000,00 27125,40
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 1 1/2" Niple 1/2" Soldadura pv Tuberia pvc s	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pve 112gr cosco 3*2" " ve 1/4 gal	UND	1 1 1 1 1 0,55 1 1 1 1 0,1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000		VALOR	PARCIAL	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 700,00 9900,00 4562,00 4000,00
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 1/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Soldadura pv Tuberia pve s Yee pve sani	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2" " vc 1/4 gal sanitaria 2"	UND	1 1 1 1 1 0,55 1 1 1 1 0,1 2,65 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236		VALOR	PARCIAL	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 700,00 9900,00 4562,00 27125,40 19210,00
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 1/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Soldadura pv Tuberia pve s Yee pve sani	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2" " vc 1/4 gal sanitaria 2"	UND	1 1 1 1 0,55 1 1 1 1 0,1 2,65 1 0,03	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210		VALOR	PARCIAL	3299,00 2757,00 6383,00 3928,10 500,00 700,00 9900,00 4562,00 4000,00 27125,40 19210,00 2681,81
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 1/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Soldadura pv Tuberia pve s Yee pve sani	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2"	UND	1 1 1 1 1 0,55 1 1 1 1 0,1 2,65 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210	VR.TOTAL	VALOR		3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 700,00 9900,00 4562,00 4000,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 11/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Soldadura pv Tuberia pve s Yee pve sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2" " vc 1/4 gal sanitaria 2"	UND	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210	16883,33	REN 1	ND. ND.	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 9900,00 4562,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y. Niple 11/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Sokladura py Tuberia pvc: Yee pvc sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2"	UND	1 1 1 1 1 0,55 1 1 1 1 0,1 2,65 1 0,03	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210		REN	ND. ND.	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 700,00 9900,00 4562,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 11/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Soldadura pv Tuberia pve s Yee pve sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2"	UND	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210	16883,33	REN 1	ND. ND.	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 9900,00 4562,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 11/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Sokladura pv Tuberia pve s Yee pve sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2"	UND	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210	16883,33	REN 1	ND. ND.	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 9900,00 4562,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 11/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Sokladura pv Tuberia pve s Yee pve sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2"	UND	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210	16883,33	REN 1	ND. \\ Hh/PTO \\ Hh/PTO	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 9900,00 4562,00 4000,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31 VR.PARCIAL \$ 16.883,33 \$ 8.442,78
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 11/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Soldadura pv Tuberia pve s Yee pve sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2"	UND	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210	16883,33	REN 1	ND. \\ Hh/PTO \\ Hh/PTO	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 9900,00 4562,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 11/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Soldadura pv Tuberia pve s Yee pve sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2"	UND	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210 E OBRA PREST. 223% 223%	16883,33	REN 1	ND. \\ Hh/PTO \\ Hh/PTO	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 9900,00 4562,00 4000,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31 VR.PARCIAL \$ 16.883,33 \$ 8.442,78
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 1 1/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Yee pve sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2" vc 1/4 gal sanitaria 2" itaria RED D=4*2" DESCRIPCIÓN	UND	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210 E OBRA PREST. 223% 223% RAMIENTAS REND.	16883,33	REN 1	ND. \\ Hh/PTO \\ Hh/PTO	3299,00 2757,00 2383,00 2348,00 3928,10 500,00 700,00 9900,00 4562,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31 7R.PARCIAL \$ 16.883,33 \$ 8.442,78
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 11/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Sokladura pv Tuberia pve s Yee pve sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2" vc 1/4 gal sanitaria 2" itaria RED D=4*2" DESCRIPCIÓN	UND	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210 E OBRA PREST. 223% 223% RAMIENTAS	16883,33	REN 1	ND. V Hh/PTO Hh/PTO	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 700,00 9900,00 4562,00 4000,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31 VR.PARCIAL \$ 16.883,33 \$ 8.442,78
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y. Niple 1 1/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Yee pvc sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2" vc 1/4 gal sanitaria 2" itaria RED D=4*2" DESCRIPCIÓN	UND	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210 E OBRA PREST. 223% 223% RAMIENTAS REND.	16883,33	REN 1	ND. V Hh/PTO Hh/PTO	3299,00 2757,00 2348,00 3328,10 500,00 900,00 4562,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31 /R.PARCIAL \$ 16.883,33 \$ 8.442,78
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y. Niple 1 1/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Yee pvc sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2" vc 1/4 gal sanitaria 2" itaria RED D=4*2" DESCRIPCIÓN	UND	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210 E OBRA PREST. 223% 223% RAMIENTAS REND.	16883,33	REN 1	ND. V Hh/PTO Hh/PTO	3299,00 2757,00 2348,00 3328,10 500,00 900,00 4562,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31 /R.PARCIAL \$ 16.883,33 \$ 8.442,78
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y Niple 1 1/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Yee pve sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2" vc 1/4 gal sanitaria 2" itaria RED D=4*2" DESCRIPCIÓN	UND	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210 E OBRA PREST. 223% 223% RAMIENTAS REND.	16883,33	REN 1	ND. V Hh/PTO Hh/PTO	3299,00 2757,00 6383,00 2348,00 3928,10 500,00 9900,00 4562,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31 VR.PARCIAL \$ 16.883,33 \$ 8.442,78 \$ 25.326,11
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y. Niple 1 1/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Yee pvc sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2" vc 1/4 gal sanitaria 2" itaria RED D=4*2" DESCRIPCIÓN	UND	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210 E OBRA PREST. 223% 223% RAMIENTAS REND.	16883,33	REN 1	ND. V Hh/PTO Hh/PTO	3299,00 2757,00 2383,00 2348,00 3928,10 500,00 700,00 9900,00 4562,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31 7R.PARCIAL \$ 16.883,33 \$ 8.442,78
Codo 45° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Codo 90° pv Limpiador y. Niple 1 1/2" Niple 1 1/2" Rejilla con sc Sifon 180° 2' Yee pvc sani Desperdicio	ce sanitario 2" ce sanitario 2" ce sanitario 3" ce sanitario 1 1/2" removedor pvc 112gr cosco 3*2" vc 1/4 gal sanitaria 2" itaria RED D=4*2" DESCRIPCIÓN	UND	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4681 3299 2757 6383 2348 7142 500 700 9900 4562 40000 10236 19210 E OBRA PREST. 223% 223% RAMIENTAS REND.	16883,33 8442,78	REN 1	ND.	3299,00 2757,00 6383,00 3248,00 3928,10 500,00 9900,00 4562,00 4000,00 27125,40 19210,00 2681,81 92075,31 VR.PARCIAL \$ 16.883,33 \$ 8.442,78 \$ 25.326,11

			ÁLISIS DE PREC	105 01111	пиов				
OBRA. CAP.		IV INICTA	LACIONES SAN	ITADIAC				FECHA. TABLA.	
ITEM.		IV INSTA	4,5	ITAKIAS				DE.	
DESCRIP.		Tuberia	de ventilacion PV	С Ф 2"				UNIDAD.	PTO
-	•								
	praapmarávi	1 1	MATERI			1	*****	D.D.CT.IT	
Codo 90° pv	DESCRIPCIÓN ve sanitario 2"	UNIDAD	CANTIDAD		ITARIO 57		VALOR	PARCIAL	2757,00
	removedor pvc 112gr	UND	0,55		42				3928,10
Soldadura p		UND	0,1		000				4000,00
Tuberia pvc	ventilacion 2"	ML	3,49		08				23410,92
Yee pvc 2"		UND	1	63	19				6319,00
Desperdicio		% SUID TOTAL	0,03						1212,45
		SUB-TOTAL							41627,47
			MANO DE	OBRA					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.		EST.	VR.TOTAL	RE	END.	VR.PARCIAL
1 Oficial		Hh	7571	22		16883,33	0,4	Hh/	\$ 6.753,33
1 Ayudante		Hh	3786	22	3%	8442,78	0,4	Hh/	\$ 3.377,11
						+			
						+ +			
						†		1	
			SUB-TOTAL					_	\$ 10.130,44
	DESCRIPCIÓN	LINIDAD	EQUIPO Y HERI		ND.	1	VALOE	R PARCIAL	
Herramienta		UNIDAD %	VR. UNITARIO	0,05	ND.		VALOR	RPARCIAL	506,52
Tierramienta	HEROI	70		0,03					300,32
		arm momit							
		SUB-TOTAL							506,52
		1		mom.r.	10.0mo p.rr	DECTO		5	2264
				TOTAL (OSTO DIE				
		AN	IÁLISIS DE PREC		COSTO DIF	RECTO		3.	2204
OBRA.		AN	ÁLISIS DE PREC			RECTO		FECHA.	2204
OBRA. CAP.			ÁLISIS DE PREC	CIOS UNIT	ARIOS	RECTO .			2204
				CIOS UNIT	ARIOS	KEC 10		FECHA.	2204
CAP.		V INSTAL	ACIONES AGUA	CIOS UNIT	ARIOS	RECTO		FECHA. TABLA.	PTO
CAP. ITEM.		V INSTAL	ACIONES AGUA 5,1 a aguas Iluvia PVC	CIOS UNIT	ARIOS	RECTO		FECHA. TABLA. DE.	
CAP. ITEM.	precentación	V INSTAL Salid	ACIONES AGUA 5,1 a aguas Iluvia PVC MATER	CIOS UNIT	ARIOS	RECTO	VALO	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD.	
CAP. ITEM. DESCRIP.	DESCRIPCIÓN	V INSTAL Salid UNIDAD	ACIONES AGUA 5,1 a aguas Iluvia PVC MATER CANTIDAD	CIOS UNIT A LLUVIAS Φ 3" IALES VR. UI	ARIOS	KEC 10	VALO	FECHA. TABLA. DE.	PTO
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv	vc sanitario 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD	E O 3" IALES VR. UI	ARIOS NITARIO 088	RECTO	VALO	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD.	PTO 7088,0
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv	ve sanitario 3" ve sanitario 2"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1	A LLUVIAS E Ф 3" IALES VR. UI 7	NITARIO 088 383	RECTO	VALO	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD.	PTO 7088,0
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y	vc sanitario 3" vc sanitario 2" removedor pvc 112gr	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55	A LLUVIAS A LLUVIAS A PARTICIPATION OF THE PARTI	NITARIO 088 383 142	RECTO	VALO	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD.	7088,0 6383,0 3928,1
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv	vc sanitario 3" vc sanitario 2" removedor pvc 112gr vc 1/4 gal	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1	A LLUVIAS A LLUVIAS A PARTICIPATION OF THE PARTI	NITARIO 088 383	RECTO	VALO	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD.	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura p	ve sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pve 112gr ve 1/4 gal lluvias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND UND	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55	IALES VR. UN 7 6 7 440	NITARIO 088 383 142 0000	RECTO	VALO	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD.	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura p Tuberia pvc	re sanitario 3" re sanitario 2" removedor pvc 112gr vc 1/4 gal lluvias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND UND ML	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2	CIOS UNIT A LLUVIAS A LLUVIAS VR. Un 7 6 6 7 40 8 8 2 2	NITARIO 088 383 142 0000 953	NEC 10	VALO	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD.	PTO 7088,0
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura p' Tuberia pve Union pvc 3°	re sanitario 3" re sanitario 2" removedor pvc 112gr vc 1/4 gal lluvias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND UND ML UND UND UND MO UND UND WO UND WO UND WO UND WO UND WO WO WO WO WO WO WO WO WO W	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 0,55 0,1 18,2 1	CIOS UNIT A LLUVIAS A LLUVIAS VR. Un 7 6 6 7 40 8 8 2 2	NITARIO 0088 383 1442 0000 9953 6699	RECTO	VALO	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD.	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6 2699,0 12981,0
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura p' Tuberia pvc Union pvc 3' Yee pvc lluv	re sanitario 3" re sanitario 2" removedor pvc 112gr vc 1/4 gal lluvias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND UND UND	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 1	CIOS UNIT A LLUVIAS A LLUVIAS VR. Un 7 6 6 7 40 8 8 2 2	NITARIO 0088 383 1442 0000 9953 6699	RECTO	VALO	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD.	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6 2699,0
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura p' Tuberia pvc Union pvc 3' Yee pvc lluv	re sanitario 3" re sanitario 2" removedor pvc 112gr vc 1/4 gal lluvias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND UND ML UND UND UND MO UND UND WO UND WO UND WO UND WO UND WO WO WO WO WO WO WO WO WO W	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 0,55 0,1 18,2 1 0,03	EOS UNIT	NITARIO 0088 383 1442 0000 9953 6699	RECTO	VALO	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD.	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6 2699,0 12981,0
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura p' Tuberia pvc Union pvc 3' Yee pvc lluv	re sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pvc 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" " iias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND UND ML UND UND UND SUB-TOTAL	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1,0,55 0,1 18,2 1 0,03 MANO D	EOS UNIT	NITARIO 088 383 142 0000 953 6699			FECHA. TABLA. DE. UNIDAD.	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6 2699,0 12981,0 6000,7 206024,4
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura pv Tuberia pve Union pve 3' Yee pve lluv Desperdicio	re sanitario 3" re sanitario 2" removedor pvc 112gr vc 1/4 gal lluvias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 0,03 MANO DI VR.	E OBRA PECOS UNIT A LLUVIAS C Φ 3" IALES VR. UI 7 44 8 2 12	NITARIO 088 383 142 1000 953 699 1981	VR.TOTAL	R	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL	7088,6 6383,6 3928,1 4000,0 162944,6 2699,0 12981,0 6000,7 206024,4
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura py Tuberia pvc Union pvc 3' Yee pvc lluv Desperdicio	re sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pvc 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" " iias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL UNIDAD Hh	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 1 0,03 MANO DI VR. 7571	E OBRA PR 22	NITARIO 088 383 142 0000 953 699 1981	VR.TOTAL 16883,33	R 1	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL END. Hh/PTO	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6 6000,7 206024,4 VR.PARCIA \$ 16.883,3
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura pv Tuberia pve Union pve 3' Yee pve lluv Desperdicio	re sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pvc 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" " iias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 0,03 MANO DI VR.	E OBRA PR 22	NITARIO 088 383 142 1000 953 699 1981	VR.TOTAL	R	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6 2699,0 12981,0 6000,7 206024,4
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura py Tuberia pvc Union pvc 3' Yee pvc lluv Desperdicio	re sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pvc 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" " iias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL UNIDAD Hh	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 1 0,03 MANO DI VR. 7571	E OBRA PR 22	NITARIO 088 383 142 0000 953 699 1981	VR.TOTAL 16883,33	R 1	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL END. Hh/PTO	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6 6000,7 206024,4 VR.PARCIA \$ 16.883,3
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura py Tuberia pvc Union pvc 3' Yee pvc lluv Desperdicio	re sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pvc 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" " iias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL UNIDAD Hh	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 1 0,03 MANO DI VR. 7571	E OBRA PR 22	NITARIO 088 383 142 0000 953 699 1981	VR.TOTAL 16883,33	R 1	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL END. Hh/PTO	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6 6000,7 206024,4 VR.PARCIA \$ 16.883,3
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura py Tuberia pvc Union pvc 3' Yee pvc lluv Desperdicio	re sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pvc 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" " iias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL UNIDAD Hh	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 1 0,03 MANO DI VR. 7571	E OBRA PR 22	NITARIO 088 383 142 0000 953 699 1981	VR.TOTAL 16883,33	R 1	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL END. Hh/PTO	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6 6000,7 206024,4 VR.PARCIA \$ 16.883,3
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura py Tuberia pvc Union pvc 3' Yee pvc lluv Desperdicio	re sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pvc 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" " iias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL UNIDAD Hh	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 1 0,03 MANO DI VR. 7571	E OBRA PR 22	NITARIO 088 383 142 0000 953 699 1981	VR.TOTAL 16883,33	R 1	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL END. Hh/PTO	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6 6000,7 206024,4 VR.PARCIA \$ 16.883,3
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura py Tuberia pvc Union pvc 3' Yee pvc lluv Desperdicio	re sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pvc 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" " iias 3"	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL UNIDAD Hh	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 0,03 MANO DI VR. 7571 3786	E OBRA E OBRA E OBRA E OBRA E OBRA	NITARIO 088 383 142 0000 9953 699 1981 EST. 233% 233%	VR.TOTAL 16883,33	R 1	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL END. Hh/PTO	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6 2699,0 12981,0 6000,7 206024,4 VR.PARCIA \$ 16.883,3: \$ 8.442,78
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura py Tuberia pvc Union pvc 3' Yee pvc lluv Desperdicio	ve sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pve 112gr ve 1/4 gal llavias 3" " DESCRIPCIÓN	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL UNIDAD Hh Hh	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 1 0,03 MANO DI VR. 7571 3786 SUB-TOTAL EQUIPO Y HER	E OBRA E OBRA E OBRA E OBRA ERAMIENT	NITARIO 088 383 142 1000 09953 1699 19981 1EST. 23% 23% AS	VR.TOTAL 16883,33	R 1 1	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL END. Hh/PTO Hh/PTO	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6 2699,0 12981,0 6000,7 206024,4 VR.PARCIA \$ 16.883,3: \$ 8.442,78
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura p Tuberia pvc Union pvc 3° Yee pvc lluv Desperdicio	ve sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pve 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL UNIDAD Hh Hh UNIDAD	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 0,03 MANO DI VR. 7571 3786	E OBRA E OBRA E OBRA E RAMIENT RE	NITARIO 088 383 142 0000 9953 699 1981 EST. 233% 233%	VR.TOTAL 16883,33	R 1 1	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL END. Hh/PTO	7088,0 6383,0 3928,1 4000,0 162944,6 2699,0 12981,0 6000,7 206024,4 VR.PARCIA \$ 16.883,3: \$ 8.442,78
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura py Tuberia pvc Union pvc 3' Yee pvc lluv Desperdicio	ve sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pve 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL UNIDAD Hh Hh	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 1 0,03 MANO DI VR. 7571 3786 SUB-TOTAL EQUIPO Y HER	E OBRA E OBRA E OBRA E OBRA ERAMIENT	NITARIO 088 383 142 1000 09953 1699 19981 1EST. 23% 23% AS	VR.TOTAL 16883,33	R 1 1	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL END. Hh/PTO Hh/PTO	7088,6 6383,6 3928,1 4000,6 162944,6 2699,0 12981,6 6000,7 206024,4 VR.PARCIA \$ 16.883,3: \$ 8.442,71
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura p Tuberia pvc Union pvc 3° Yee pvc lluv Desperdicio	ve sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pve 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL UNIDAD Hh Hh UNIDAD	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 1 0,03 MANO DI VR. 7571 3786 SUB-TOTAL EQUIPO Y HER	E OBRA E OBRA E OBRA E RAMIENT RE	NITARIO 088 383 142 1000 09953 1699 19981 1EST. 23% 23% AS	VR.TOTAL 16883,33	R 1 1	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL END. Hh/PTO Hh/PTO	7088,6 6383,6 6383,6 4000,0 162944,6 2699,6 12981,6 6000,7 206024,4 VR.PARCIA \$ 16.883,3: \$ 8.442,71
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura p Tuberia pvc Union pvc 3° Yee pvc lluv Desperdicio	ve sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pve 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL UNIDAD Hh Hh UNIDAD	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 1 0,03 MANO DI VR. 7571 3786 SUB-TOTAL EQUIPO Y HER	E OBRA E OBRA E OBRA E RAMIENT RE	NITARIO 088 383 142 1000 09953 1699 19981 1EST. 23% 23% AS	VR.TOTAL 16883,33	R 1 1	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL END. Hh/PTO Hh/PTO	7088,6 6383,6 3928,1 4000,6 162944,6 2699,0 12981,6 6000,7 206024,4 VR.PARCIA \$ 16.883,3: \$ 8.442,71
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura p Tuberia pvc Union pvc 3° Yee pvc lluv Desperdicio	ve sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pve 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL UNIDAD Hh Hh UNIDAD	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 1 0,03 MANO DI VR. 7571 3786 SUB-TOTAL EQUIPO Y HER	E OBRA E OBRA E OBRA E RAMIENT RE	NITARIO 088 383 142 1000 09953 1699 19981 1EST. 23% 23% AS	VR.TOTAL 16883,33	R 1 1	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL END. Hh/PTO Hh/PTO	7088,6 6383,6 3928,1 4000,6 162944,6 2699,0 12981,6 6000,7 206024,4 VR.PARCIA \$ 16.883,3: \$ 8.442,71
CAP. ITEM. DESCRIP. Codo 45° pv Codo 90° pv Limpiador y Soldadura p Tuberia pvc Union pvc 3° Yee pvc lluv Desperdicio	ve sanitario 3" ve sanitario 2" removedor pve 112gr ve 1/4 gal lluvias 3" DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN	V INSTAL Salid UNIDAD UND UND UND UND ML UND UND SUB-TOTAL UNIDAD Hh Hh UNIDAD	ACIONES AGUA 5,1 a aguas lluvia PVC MATER CANTIDAD 1 1 0,55 0,1 18,2 1 1 0,03 MANO DI VR. 7571 3786 SUB-TOTAL EQUIPO Y HER	E OBRA E OBRA E OBRA E RAMIENT RE	NITARIO 088 383 142 1000 09953 1699 19981 1EST. 23% 23% AS	VR.TOTAL 16883,33	R 1 1	FECHA. TABLA. DE. UNIDAD. R PARCIAL END. Hh/PTO Hh/PTO	7088,6 6383,6 3928,1 4000,6 162944,6 2699,0 12981,6 6000,7 206024,4 VR.PARCIA \$ 16.883,3: \$ 8.442,71

		AN	ÁLISIS DE PRE	CIOS UNIT	ARIOS				
OBRA.								FECHA.	
CAP.		VI INSTA	LACIONES HID	RAULICAS				TABLA.	
ITEM.			6,1				·	DE.	
DESCRIP.			Registro 1/2"					UNIDAD.	UND
			MATER	IALES					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		NITARIO		VALOF	R PARCIAL	
	(topex basic 1/2"*10m)	UND	0,2		100				420,00
Valvula de bo	ola ø1/2"	UND	1	8	051	1			8051,00
Desperdicio		%	0,03			1			254,13
						+			
		SUB-TOTAL	l .	Į.					8725,13
			141VO B	EODDI					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MANO D VR.		EST.	VR.TOTAL	RI	END.	VR.PARCIAI
1 Oficial	DESCRIPCION	Hh	7571		23%	16883,33	0,8	Hh/UND	\$ 13.506,66
		7.111	,,,,1		* *	,	-,-	, 55	
								1	
			SUB-TOTAL	<u> </u>				1	\$ 13.506,66
			JOE TOTAL						13.300,00
			EQUIPO Y HE						
	DESCRIPCIÓN		VR. UNITARIO		END.		VALOI	R PARCIAL	
Herramienta	menor	%		0,05	1				675,33
					+				
					 	+			
		SUB-TOTAL							675,33
					~~~~		_	_	
			(1 Idia DE DEE		COSTO DI	RECTO		2	2907
OPPA		AN	ÁLISIS DE PREC	JOS UNITA	AKIUS			EECHA	
OBRA. CAP.		VIINCTAL	LACIONES HIDI	SVIIICVE				FECHA. TABLA.	
ITEM.		VI IIVO I AI	6.2	MULICAS				DE.	
DESCRIP.		Me	edidor .30X.50 Ф	1/2"				UNIDAD.	UND
_			MATER				-		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		ITARIO	1	VALOR	PARCIAL	
	ermbra ø1/2"	UND	2		14				828,00
	edidor de agua (topex basic 1/2"*10m)	UND	1		980	1			20980,00 840,00
Medidor H		UND	0,4		000	-			840,00 87000,00
Registro de 1		UND	1		714	+			15714,00
	gular para medidor	UND	1		000	†			54000,00
Desperdicio	,	%	0,03	J.		†			5380,86
		SUB-TOTAL	-,						184742,86
			MANO D						
1.05 : 1	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.		EST.	VR.TOTAL		ND.	VR.PARCIAL
1 Oficial		Hh	7571		3%	16883,33	2	Hh/UND	\$ 33.766,66
1 Ayudante		Hh	3786	22	3%	8442,78	2	Hh/UND	\$ 16.885,56
						+ +		<del>                                     </del>	
						+ +			
			SUB-TOTAL						\$ 50.652,22
	·								
			EQUIPO Y HER			_			
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO		ND.	1	VALOR	PARCIAL	
Herramienta	menor	%		0,05	-	1			2532,61
					<del>                                     </del>	<del>                                     </del>			
					<del>                                     </del>	+			
					<u> </u>	†			
		SUB-TOTAL		1		1			2532,61
				TOTAL (	COSTO DIF	RECTO		23	7928

OBRA.		AN	ÁLISIS DE PREC	CIOS UNITARIOS			EEGII A			
CAP.		VI INSTALACIONES HIDRAULICAS					FECHA. TABLA.			
TEM.		VIINSIA	6,3				DE.			
DESCRIP.		Ac	cometida PVC Φ 1/	/2"			UNIDAD.	ML		
			MATERIA	ALEG						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MATERI CANTIDAD	VR. UNITARIO		VALOR	PARCIAL			
Adaptador m		UND	0,06	367		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TIMOLLE	22,0		
Codo 90° ø1/		UND	0,18	533				95,9		
	removedor pvc 112gr	UND	0,05	7142				357,1		
Soldadura pv Tuberia pvc r	2	UND ML	0,01	40000 2349				400,0 2349,0		
Union 1/2"	eu 1/2	UND	0,06	378	+			2349,0		
Desperdicio		%	0,03					97,4		
		SUB-TOTAL						3344,1		
			MANO DE	E OBRA						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.	PREST.	VR.TOTAL	RE	ND.	VR.PARCIA		
1 Oficial		Hh	7571	223%	16883,33	0,45	Hh/ML	\$ 7.597,50		
1 Ayudante		Hh	3786	223%	8442,78	0,44	Hh/ML	\$ 3.714,82		
			+							
			SUB-TOTAL				•	\$ 11.312,32		
	DESCRIPCIÓN	LIMITOAD	EQUIPO Y HER	RAMIENTAS REND.		VALOR	PARCIAL			
Herramienta r		UNIDAD %	VR. UNITARIO	0,05		VALOR	PARCIAL	565,6		
		70		0,03				505,0		
		SUB-TOTAL						565,6		
		SUB-TOTAL						505,0		
				TOTAL COSTO DI	RECTO		1	5222		
		AN	ÁLISIS DE PREC	CIOS UNITARIOS						
OBRA.		711	TILIBIS DE TREC	nos civinados			FECHA.			
CAP.		VI INSTA	LACIONES HIDR	AULICAS			TABLA.			
ITEM.			6,4				DE.			
DESCRIP.		Ac	cometida PVC Φ 3/	/4"			UNIDAD.	ML		
			MATERI	ALES						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		VALOR	PARCIAL			
Buje H 3/4"*		UND	0,9	520				468,0		
Buje H 1"*3/4		UND	0,3	1031			309,3			
Codo 45° pvo		UND	0,3	885				265,5		
Codo 90° ø1/		UND	0,3	533				159,90		
I impiador v r	removedor pvc 112gr	UND	0,05 0,01	7142 40000				357,1 400,0		
				40000				400,0		
Soldadura pv		UND		1192				1072.8		
Soldadura pv Tee H 3/4"	rc 1/4 gal	UND UND ML	0,9	1192 2909				1072,8 2909,0		
Soldadura pv Tee H 3/4" Tuberia pvc r	rc 1/4 gal	UND ML %	0,9					2909,0 178,2		
Soldadura pv Tee H 3/4" Tuberia pvc r	rc 1/4 gal	UND ML	0,9 1					2909,0		
Soldadura pv Tee H 3/4" Tuberia pvc r	rc 1/4 gal	UND ML %	0,9 1 0,03	2909				2909,0 178,2		
	ec 1/4 gal eed 3/4"	UND ML % SUB-TOTAL	0,9 1 0,03 MANO DE	2909 E OBRA	VP TOTAL	DE	ND	2909,0 178,2 6119,8		
Soldadura pv Tee H 3/4" Tuberia pvc r	rc 1/4 gal	UND ML % SUB-TOTAL	0,9 1 0,03 MANO DE VR.	2909	VR.TOTAL 16883,33	RE 0,45	ND.	2909,0 178,2 6119,8 VR.PARCIA		
Soldadura pv Tee H 3/4" Tuberia pvc r Desperdicio	ec 1/4 gal eed 3/4"	UND ML % SUB-TOTAL	0,9 1 0,03 MANO DE	2909 E OBRA PREST.	VR.TOTAL 16883,33 16885,56		ND. Hh/ML Hh/ML	2909,0 178,2 6119,8		
Soldadura pv Tee H 3/4" Tuberia pvc r Desperdicio	ec 1/4 gal eed 3/4"	UND ML % SUB-TOTAL  UNIDAD Hh	0,9 1 0,03 MANO DE VR. 7571	2909 E OBRA PREST. 223%	16883,33	0,45	Hh/ML	2909,0 178,2 6119,8 VR.PARCIAL \$ 7.597,50		
Soldadura pv Tee H 3/4" Tuberia pvc r Desperdicio	ec 1/4 gal eed 3/4"	UND ML % SUB-TOTAL  UNIDAD Hh	0,9 1 0,03 MANO DE VR. 7571	2909 E OBRA PREST. 223%	16883,33	0,45	Hh/ML	2909,0 178,2 6119,8 VR.PARCIAL \$ 7.597,50		
Soldadura pv Tee H 3/4" Tuberia pvc r Desperdicio	ec 1/4 gal eed 3/4"	UND ML % SUB-TOTAL  UNIDAD Hh	0,9 1 0,03 MANO DE VR. 7571	2909 E OBRA PREST. 223%	16883,33	0,45	Hh/ML	2909,0 178,2 6119,8 VR.PARCIAL \$ 7.597,50		
Soldadura pv Tee H 3/4" Tuberia pvc r Desperdicio	ec 1/4 gal eed 3/4"	UND ML % SUB-TOTAL  UNIDAD Hh	0,9 1 0,03 MANO DE VR. 7571	2909 E OBRA PREST. 223%	16883,33	0,45	Hh/ML	2909,0 178,2 6119,8 VR.PARCIAL \$ 7.597,50		
Soldadura pv Tee H 3/4" Tuberia pvc r Desperdicio	ec 1/4 gal eed 3/4"	UND ML % SUB-TOTAL  UNIDAD Hh	0,9 1 0,03 MANO DE VR. 7571 7572	2909 E OBRA PREST. 223%	16883,33	0,45	Hh/ML	2909,0 178,2 6119,8 VR.PARCIAI \$ 7.597,50 \$ 7.429,65		
Soldadura pv Tee H 3/4" Tuberia pvc r Desperdicio	re 1/4 gal red 3/4"  DESCRIPCIÓN	UND ML % SUB-TOTAL  UNIDAD Hh Hh	0,9 1 0,03 MANO DE VR. 7571 7572 SUB-TOTAL	2909 E OBRA PREST. 223% 223%	16883,33	0,45 0,44	Hh/ML Hh/ML	2909,0 178,2 6119,8 VR.PARCIAI \$ 7.597,50 \$ 7.429,65		
Soldadura pw Tee H 3/4" Tuberia pvc n Desperdicio	DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN	UND ML % SUB-TOTAL  UNIDAD Hh Hh UNIDAD	0,9 1 0,03 MANO DE VR. 7571 7572 SUB-TOTAL	2909 E OBRA PREST. 223% 223%  RAMIENTAS REND.	16883,33	0,45 0,44	Hh/ML	2909,0 178,2 6119,8 VR.PARCIAI \$ 7.597,56 \$ 7.429,65		
Soldadura pv Tee H 3/4" Tuberia pvc r Desperdicio	DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN	UND ML % SUB-TOTAL  UNIDAD Hh Hh	0,9 1 0,03 MANO DE VR. 7571 7572 SUB-TOTAL	2909 E OBRA PREST. 223% 223%	16883,33	0,45 0,44	Hh/ML Hh/ML	2909,0 178,2 6119,8 VR.PARCIAI \$ 7.597,50 \$ 7.429,65		
Soldadura pw Tee H 3/4" Tuberia pvc r Desperdicio	DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN	UND ML % SUB-TOTAL  UNIDAD Hh Hh UNIDAD	0,9 1 0,03 MANO DE VR. 7571 7572 SUB-TOTAL	2909 E OBRA PREST. 223% 223%  RAMIENTAS REND.	16883,33	0,45 0,44	Hh/ML Hh/ML	2909,0 178,2 6119,8 VR.PARCIA \$ 7.597,50 \$ 7.429,65		
Soldadura pw Tee H 3/4" Tuberia pvc r Desperdicio	DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN	UND ML % SUB-TOTAL  UNIDAD Hh Hh UNIDAD	0,9 1 0,03 MANO DE VR. 7571 7572 SUB-TOTAL	2909 E OBRA PREST. 223% 223%  RAMIENTAS REND.	16883,33	0,45 0,44	Hh/ML Hh/ML	2909,0 178,2 6119,8 VR.PARCIAI \$ 7.597,56 \$ 7.429,65		
Soldadura pv. Tee H 3/4" Tuberia pvc r Desperdicio	DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN	UND ML % SUB-TOTAL  UNIDAD Hh Hh UNIDAD	0,9 1 0,03 MANO DE VR. 7571 7572 SUB-TOTAL	2909 E OBRA PREST. 223% 223%  RAMIENTAS REND.	16883,33	0,45 0,44	Hh/ML Hh/ML	2909,0 178,2 6119,8 VR.PARCIAI \$ 7.597,56 \$ 7.429,65		

Tabla 9. Presupuesto

Cap/tem	DESCRIPSION	UND	Cant	VR UNT		VR PARC
I	PRELIMINARES					
1,1	Descapote y limpieza E=0.08m	M2	367,74	\$ 1.771,00	) \$	651.267,54
1,2	Cerramiento del lote en lona verde h =2,10	ML	77,80	\$ 61.633,0	\$	4.795.047,40
1,3	Campamento de 9 m2	GL	1,00	\$ 1.535.614,0	\$	1.535.614,00
1,4	Instalaciones provicionales					
1,4,1	Instalaciones provicionales de energia electrica	GL	1,00	\$ 629.342,0	\$	629.342,00
1,4,2	Instalaciones provisionales hidrosanitarias	GL	1,00	\$ 497.392,0	\$	497.392,00
1,5	Localizacion y replanteo	M2	367,74	\$ 4.160,0	\$	1.529.798,40
II	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2,1	Exacavacion manual					
2,1,1	Cualquier material seco h<2m E=0.30	M2	61,39	\$ 32.691,0	) \$	2.006.769,73
2,2	Relleno					
2,2,1	Grava de rio sucia - Compactado al 95% Proctor	M3	699,30	\$ 53.190,0	) \$	37.195.767,00
2,3	Retiro de sobrantes	M3	1,00	\$ 14.695,0	) \$	14.695,00
III	ESTRUCUTURAS					
3,1	Estructuras de concreto					
3,1,1	Solado concreto pobre h=0.05m	M2	8,02	\$ 19.343,0	\$	155.130,86
3,1,2	Concreto 21 Mpa Columna (.25X.25) (reforzada)	ML	37,24	\$ 72.843,5	7 \$	2.712.694,51
3,1,3	Concreto 21 Mpa Placa de cimentacion e: 0,10	M2	269,33	\$ 41.169,0	\$	11.088.046,77
3,1,4	Concreto 21 Mpa Viga (.3X.3) (reforzada)	ML	161,28	\$ 65.050,9	1 \$	10.491.416,22
3,1,5	Concreto 21 Mpa Viga VA (.15X.12) (reforzada)	ML	87,86	\$ 28.826,0	) \$	2.532.652,36
3,1,6	Concreto 21 Mpa Viga VC (.10X.12) (reforzada)	ML	67,86	\$ 15.040,0	) \$	1.020.614,40
3,2	Placa metaldeck 2" Calm22 e:0.10	M2	11,55	\$ 132.550,0	) \$	1.530.952,50
3,3	Meson cocina (reforzado)	M2	1,61	\$ 265.366,0	) \$	427.239,26
3,4	Escalera huella 0,28	ML	7,20	\$ 364.225,0	) \$	2.622.420,00
IV	INSTALACIONES SANITARIAS					
4,1	Caja de inspecciones de 80*80	UND	2,00	\$ 534.578,0	) \$	1.069.156,00
4,2	Acometida sanitaria tuberia PVC $\Phi$ 4"	ML	22,01	\$ 17.143,0	\$	377.317,43
4,3	Salida sanitaria tuberia PVC Φ 4"	PTO	2,00	\$ 177.591,0	) \$	355.182,00
4,4	Salida sanitaria tuberia PVC Φ2"	PTO	6,00	\$ 118.668,0	) \$	712.008,00
4,5	Tuberia de ventilacion PVC Φ 2"	PTO	1,00	\$ 52.264,0	) \$	52.264,00
VI	INSTALACIONES HIDRAULICAS					
6,1	Registro 1/2"	UND	1,00	\$ 22.907,0	\$	22.907,00
6,2	Medidor .30X.50 Φ 1/2"	UND	1,00	\$ 237.928,0	) \$	237.928,00
6,3	Acometida PVC Φ 1/2"	ML	80,04	\$ 15.222,0	) \$	1.218.368,88
6,4	Acometida PVC Φ 3/4"	ML	4,84	\$ 21.898,0	) \$	105.986,32
6,5	Salida PVC Φ 1/2"	PTO	7,00	\$ 71.153,0	) \$	498.071,00
6,6	salida PVC Φ 3/4" "Ventilacion"	PTO	2,00	\$ 25.087,0	) \$	50.174,00
6,7	Tanque de almacenamiento plastico de 1000 Lt	UND	2,00	\$ 373.672,0	) \$	747.344,00

VII	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7,1	Acometida cable concentrico 3X8	ML	4,39	\$ 12.151,00	\$ 53.342,89
7,2	Contador monofasico de 1X20/60 Amp	UND	1,00	\$ 131.401,00	\$ 131.401,00
7,3	Varilla copper weld 5/8 * 1.5 M	UND	1,00	\$ 142.297,00	\$ 142.297,00
7,4	Totalizador 1*30 AMP	UND	1,00	\$ 55.229,00	\$ 55.229,00
7,5	Tablero general de 4 circuitos	UND	1,00	\$ 87.608,00	\$ 87.608,00
7,6	Salida a lampara 110V	PTO	29,00	\$ 104.561,00	\$ 3.032.269,00
7,7	Salida a toma 110V	PTO	12,00	\$ 104.662,00	\$ 1.255.944,00
VIII	INSTALACIONES DE GAS				
8,1	Acometida 1/2" Galvanizada	ML	18,28	\$ 33.527,00	\$ 612.873,56
8,2	Medidor de 1/2"	UND	1,00	\$ 317.989,00	\$ 317.989,00
8,3	Llave de corte 1/2"	UND	1,00	\$ 17.206,00	\$ 17.206,00
8,4	Salida en cobre	ML	2,00	\$ 22.744,00	\$ 45.488,00
IX	MAMPOSTERIA				
9,1	Muro en Bloque N°5	M2	508,12	\$ 33.419,00	\$ 16.980.795,44
X	CUBIERTAS				
10,1	Lamina master 1000	M2	297,29	\$ 246.225,00	\$ 73.200.230,25
XI	PAÑETE				
11,1	Pañete exterior liso sobre muros 1:3	M2	527,40	\$ 29.543,00	\$ 15.580.919,11
11,2	Pañete interior liso sobre muros 1:4	M2	488,83	\$ 23.743,00	\$ 11.606.290,69
11,3	Estuco	M2	527,39	\$ 24.776,00	\$ 13.066.614,64
11,4	Pasta	M2	488,84	\$ 8.527,00	\$ 4.168.321,63
XII	BASES Y PISOS				
12,1	Antepiso en concreto E:20 mm	M2	269,33	\$ 23.181,00	\$ 6.243.338,73
12,2	Ceramica Italia decorado 31.5X31.5 para interiores	M2	253,90	\$ 96.333,00	\$ 24.458.948,70
12,3	Guarda escobas de granito	ML	63,35	\$ 47.333,00	\$ 2.998.545,55
XIII	ENCHAPES DE MUROS				
13,1	Ceramica corona para baños	M2	24,24	\$ 75.501,00	\$ 1.830.144,24
13,2	Ceramica blanca corona para cocina	M2	3,87	\$ 84.351,00	\$ 326.438,37

XIV	CARPINTERIA METALICA				
14,1	Ventana metalica.hoja de correr E=0,10	M2	11,40	\$ 255.655,00	\$ 2.914.467,00
14,2	Puerta lamina doblada cald.18 e=0,15	M2	19,28	\$ 456.843,00	\$ 8.807.933,04
XV	CARPINTERIA EN MADERA				
15,1	Puerta 2c entablerada pardillo con diseño	M2	10,92	\$ 246.334,00	\$ 2.689.967,28
XVI	APARATOS SANITARIOS				
16,1	Sanitarios aquapro blanco	UND	2,00	\$ 354.356,00	\$ 708.712,00
16,2	Lavamanos de colgar acuacer blanco	UND	2,00	\$ 112.878,00	\$ 225.756,00
XVII	PINTURIAS				
17,1	Vinilios exteriores	M2	512,36	\$ 9.023,00	\$ 4.623.024,28
17,2	Vinilos interiores	M2	488,83	\$ 6.263,00	\$ 3.061.567,34
XVIII	PREFABRICADOS				
18,1	Lavaplatos en acero 1.50*0.60	UND	1,00	\$ 300.843,00	\$ 300.843,00
XIX	OBRAS EXTERIORES				
19,1	Andenes en concreto	M2	83,82	\$ 44.243,00	\$ 3.708.448,26
XX	ASEO				
20,1	Limpieza genereal	GL	1,00	\$ 223.396,00	\$ 223.396,00

TOTAL COSTO	\$ 290.359.915,58
TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 20.325.194,09
ADMINISTRACIÓN (7%)	\$ 8.710.797,47
IMPREVISTOS (3%)	\$ 29.035.991,56
UTILIDAD (10%)	\$ 348.431.898,70

## 7. Conclusiones

El diseño del salón comunal consta de: 1374 m2

Una vez medido el lote con equipo de topografía dio un área total de 1374. 78 m2 y un

perímetro de 120 m.

El estudio de suelos dio como resultado de acuerdo con la clasificación AASHTO A-4, con

humedad del 6.3 %, índice de plasticidad de 9.92%, limite plástico de 15.04% y limite liquido de

32-93% y una resistencia entre 0.20 a 0.98 kg/cm2.

De acuerdo con los planos y una vez calculadas las cantidades de obra del proyecto y

definidos los materiales a utilizar en la materialización de la obra se realizan los costos unitarios

y como resultado final obtenemos el costo total del proyecto que es de \$ 348.431.898,70.

## 8. Recomendaciones

Para una correcta realización de la obra se deben tener en cuenta las especificaciones dadas por los diseñadores y seguirlas pasó a paso, cualquier cambio en el diseño arquitectónico se debe consultar con el diseñador para hacer los ajustes necesarios.

Se recomienda la revisión de los precios de los materiales al momento de iniciar la contratación de la obra con el fin de ajustar el costo real de la obra.

## Referencias

Bowles, J. (1982). Propiedades geofísicas de los suelos. Bogotá: Mc Graw Hill.

Braja, M. (2001). Principios de ingeniería de cimentaciones. México: Thomson.

Gamboa, A. (2019). Construprecios. Cúcuta.

Hernández, R., & Fernández, C. (1991). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill Interamericana .

Ramírez, O. (s.f.). *Apuntes de clase. Geotecnia básica*. Boyacá: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia .

Torres, A., & Torres, E. (1968). Topografía aplicada. Santa fe de Bogotá: Villate.

Zamora. (1985). Gran Diccionario Enciclopédico Visual. Santa fe de Bogotá: s.n.